

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

(BG)	Оригинално “Ръководство за работа”
(EST)	Originaalkasutusjuhend
(HR)	Izvornik naputka za uporabu
(LV)	Oriģinālā lietošanas pamācība
(LT)	Originali naudojimo instrukcija
(SLO)	Originalna navodila za uporabo

## VS 600



Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

## VS 600



(BG)

Оригинално “Ръководство за работа”

Система за изработване на зъбни сглобки  
VS 600

T1		Дебелина на материала от - до (препоръчва се)	Широчина на материала до 600 мм	
Начин на сглобка				
Зъби тип „лястовича опашка“	SZ 14 (14 мм)	15 - 20 мм (18 мм)		
	SZ 20 (20 мм)	21 - 28 мм (24 мм)		
Прави зъби	FZ 6 (6 мм)	6 - 10 мм		
	FZ 10 (10 мм)	10 - 20 мм		
Отвори за дубли DS 32	Ø 6 мм	12 - 14 мм		
	Ø 8 мм	15 - 22 мм		
	Ø 10 мм	23 - 28 мм		
Открити зъби тип "лястовича опашка"	SZO 14 Z	10 - 14 мм		
	SZO 14 S (14 мм)	14 - 25 мм		

T2					OF 900, OF 1000, OF 1010	OF 1400	
SZ 14	HSS	490991	490770	492181			
	HM	490992	(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)			
SZ 20	HSS	490995	490771	492182			
	HM	490996	(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)			
FZ 6	HSS	490944	490772	492179			
	HM	490978	(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)			
FZ 10	HSS	490946	484176	492180			
	HM	490980	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)			
DS 32	Ø 3 mm	491065					
	Ø 5 mm	491066					
	Ø 6 mm	490067	484176	492180			
	Ø 8 mm	491068	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)			
	Ø 10 mm	491069					
SZO 14 Z	HM	490978	490772	492179			
			(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)			
SZO 14 S	HM	491164	490770	492181			
			(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)			
SZO 20 Z	HM	490980	484176	492180			
			(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)			
SZO 20 S	HM	491165	490771	492182			
			(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)			

## 1 Технически данни

Номерата за поръчка на фрези, свредла, копирни пръстени и центриращи дорници виж таблица T2. За дадените фрези респ. свредла ние Ви препоръчваме да използвате максималната честота на въртене на Вашата оберфреза.

## 2 Използване по предназначението

Системата за изработка на зъбни сглобки VS 600 е предназначена, заедно със съответните шаблони, копирни пръстени и фрезови работни инструменти и с оберфрезите на Festool от серийте OF 900, OF 1000, OF 1010 и OF 1400, за фрезоване на сглобки със зъби тип "лястовича опашка", с прави зъби, на отвори за дубли и на открити сглобки със зъби тип "лястовича опашка" в дърво и дървени материали.

Потребителят носи отговорност за щети и нещастни случаи, станали поради използване не по предназначението.

## 3 Указания за техниката на безопасност


- При работа със системата за изработка на зъбни сглобки VS 600 спазвайте също така и указания за техниката на безопасност при работа с Вашата оберфреза.
- Използвайте само дадените в таблица T2 фрезови инструменти, копирни пръстени и центриращи дорници.

- Използвайте само оригинални принадлежности и резервни части на Festool.
- Преди започване на фрезоване проверете дали съединяваните детайли са затегнати сигурно и дали всички затегателни лостове и въртящи се копчета на системата за изработка на зъбни сглобки са затворени.

## 4 Конструкция

Системата за изработка на зъбни сглобки VS 600 се състои от следните съществени детайли (фиг. 1):

464164





- 1.1 Основа  
 1.2 Държач на шаблоните  
 1.3 Въртящи се копчета за затягане на шаблона  
 1.4 Завъртащ се сегмент за държача  
 1.5 Затегателен лост за завъртация се сегмент  
 1.6 Затегателен лост за регулиране на височината на шаблона  
 1.7 Притискащ механизъм за хоризонтално затягане на съединяваните детайли  
 1.8 Притискащ механизъм за перпендикулярно затягане на съединяваните детайли

## 5 Подготовка

### 5.1 Монтиране на основата

Основата трява да бъде закрепена върху една устойчива опорна повърхност без възможност за хълзгане:


- Монтирайте основата по такъв начин, че предният ръб да се издава прибл. 5 mm.
- Затегнете основата с помощта на двата винта (фиг. 2) или на две винтови стяги (фиг. 3) от двете страни на опорната повърхност.




### 5.3 Оберфреза

**Указание:** начина на работа с оберфрезата (регулиране на дълбочината на фрезоване, смяна на работния инструмент и т.н.) са описани в "Ръководството за работа".

**Монтирайте необходимия копирния пръстен центрично в масата на оберфрезата:**




- Извадете щекера от контакта.
- Поставете оберфрезата с главата надолу.
- Развинете двата винта (4.1) и свалете пръстена (4.2).
- Закрепете здраво центриращия дорник (4.4) във вретеното на фрезата.



- Поставете копирния пръстен (4.5, 5.3) с опорния пояс нагоре в масата на оберфрезата.
- Придвижете бавно масата на фрезовата машина по посока на центриращия дорник докато копирния пръстен (5.3) се центрира

с помощта на центриращия дорник (5.2).

- Завинтете копирния пръстен с помощта на двата влизачи в доставката винтовете (4.3, 5.1).
- Свалете центриращия дорник от вретеното на фрезата.



#### **! ВНИМАНИЕ**

##### **Повреда на фрезера и фрезовия шаблон**

- Отстранете, в случай че е монтирана, опората с регулиране на височината (5.4) от горната фреза.

## **6 Приложение**

С помощта на системата за изработване на зъбни сглобки VS 600 и съответния шаблон могат да бъдат изработвани следните видове сглобки:

- **Зъби тип "лястовича опашка"**

(виж раздел 6.1)

- **Прави зъби**

(виж раздел 6.2)

- **Отвори за дубли**


(виж раздел 6.3)

- **Открити зъби тип "лястовича опашка"**


(виж раздел 6.4)

### **6.1 Зъби тип "лястовича опашка"**

#### a) Поставяне на шаблона




- Фиксирайте двата завъртаци се сегмента (6.1) с помощта на затегателния лост (6.2) в средно (перпендикулярно) положение.




- Отворете двата затегателни лостове (7.1, 7.3) за регулиране на височината на шаблона и натиснете надолу до упор държача (7.2) на шаблона.

- Отворете въртящите се копчета (7.4, 7.7) за затягане на шаблона и поставете шаблона (7.5). **Внимание:** двете регулиращи копчета (7.6) трябва да показват надолу.

- Затворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона.



- Регулирайте шаблона по такъв начин, че долните степенни повърхности (8.1) на двете регулиращи копчета да прилягат до основата на системата за изработване на зъбни сглобки и затегнете здраво шаблона с помощта на двете въртящи се копчета (7.4, 7.7).



- Завъртете двета ограничителя в положение "SZ 14" или "SZ 20" (9.3).

Регулирайте ограничителите по такъв начин, че стрелките (9.1) на вътрешните прави страни (9.2) да прилягат до прорезите на шаблона.

Затегнете здраво ограничителите с помощта на въртящите се копчета (9.4).

- Отворете двета затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона и преместете шаблона нагоре.


- Поставете единия от съединяваните детайли под двета края на шаблона.

Натиснете шаблона надолу докато легне плоско върху детайла и затворете двета затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона.

## 6) Затягане на съединяваните детайли

Винаги трябва да бъдат затягани едновременно двета съединявани детайли.

При това е имайте предвид следното (виж фиг. 10):



- Съединяваните детайли трябва да бъдат затегнати по такъв начин, че членните им страни да оправят една в друга.
  - Съединяваните детайли трябва да прилягат странично до ограничителя.
  - Съединяваните детайли трябва горе да завършват подравнено едно с друго.
  - Страните, които в затегнато състояние лежат отвън (a1 - a4), образуват вътрешните страни на готовата сглобка.
  - При една рамка (корпус) обработваните детайли за ъглите "А" трябва да прилягат до левия ограничител и за ъглите "В" до десния ограничител.
- Съединяваните детайли "1" и "3" винаги трябва да бъдат затегнати горе в системата за изработка на зъбни сглобки, а детайлите "2" и "4" - винаги отпред.

## b) Подготовка на оберфрезата (виж 5.3)

**Внимание: преди смяна на фрезовия инструмент винаги изваждайте щекера от контакта!**

- Затегнете фрезовия инструмент (виж таблица T2) в затегателните челюсти на оберфрезата.
- Регулирайте нулевата точка (дълбочината на фрезоване = 0 мм) на Вашата оберфреза, като за тази цел поставете машината върху шаблона и я натиснете надолу до упор докато фрезовия работен инструмент докосне повърхността на затегнатия детайл.
- Регулирайте на Вашата оберфреза следната дълбочината на фрезоване (**внимание:** тези размери важат само за дадените в таблица T2 фрезови работни инструменти): SZ 14: 12 мм, SZ 20: 15 мм.

- При фрезоване на зъби използвайте адаптера за свързване към прахосмукачка на страничния ограничител на оберфрезата или приспособлението AH-OF (принадлежности). Присъединете адаптера към подходяща прахосмукачка за категория прахове "M" (например прахосмукачка Festool CTM).

**Указание:** регулирайте разстоянието от адаптера за свързване към прахосмукачка до вертикалния обработван детайл по такъв начин, че да има достатъчно място за придвижване при фрезоване на зъбите.

## Г) Работа

### Врязване


За да се избегне при вертикално затегнат обработван детайл изскочането на режещия инструмент е необходимо на неговата повърхност да бъде направено врязване:



- Поставете една шина (11.1) до държача на шаблоните, чиято широчина отговаря на дебелината на обработвания детайл +33 мм. Тази шина служи за водач на оберфрезата.
- Поставете оберфреза отляво на обработвания детайл върху шаблона така, че водещата повърхност (11.2) на масата на оберфрезата да приляга до шината.
- Натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване и аретирайте дълбочината на фрезоване на оберфрезата.
- Включете оберфрезата.
- Движете оберфрезата отляво наляво по дължината на шината и направете по такъв начин едно равномерно врязване на обработвания детайл.

### Пробно фрезоване на зъби

**Направете първо едно пробно фрезоване за да проверите, дали всички регулировки са правилни.**




- Поставете оберфреза на края на шаблона така, че опорния пояс (12.1) на опорния пръстен да приляга до шаблона.
- Натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване и аретирайте дълбочината на фрезоване на оберфрезата.
- Включете оберфрезата.
- Движете оберфрезата равномерно по дължината на шаблона (фиг. 13).



**Внимание:** опорният пояс на опорния пръстен трябва винаги да приляга до шаблона. Дръжте оберфрезата винаги с две ръце успоредно на шаблона и не въртете машината при фрезоване. Дълбочината на фрезоване не бива да бъде променяна по време на фрезоване.

- Проверете дали всички зъби са изрязани правилно и евентуално фрезовайте още веднъж.
- Свалете обработваните детайли от закрепването и ги съединете.

**Ако зъбната сглобка не е съвсем правилна, направете следните поправки:**



**◦ Зъбната сглобка е много стегната (14.1):**

Намалете малко дълбочината на фрезоване на оберфрезата с помощта на фината настройка (прибл. -0,5 мм)

**◦ Зъбна сглобка е много хлабава (14.2):**

Увеличете малко дълбочината на фрезоване на оберфрезата с помощта на фината настройка (прибл. +0,5 мм)


**◦ Зъбната сглобка е много дълбока (14.3):**

Завъртете регулиращите копчета в посока минус на неправилния размер (1 деление на скалата отговаря на -0,1 мм дълбочина на зъба) и поставете и изравнете отново шаблона в съответствие с раздел 6.1 а).

**◦ Зъбната сглобка не е достатъчно дълбока (14.4):**

Завъртете регулиращите копчета в посока плюс на неправилния размер (1 деление на скалата отговаря на +0,1 мм дълбочина на зъба) и поставете и изравнете отново шаблона в съответствие с раздел 6.1а.

**Указание:** за да можете да промените положението на регулиращите копчета, Вие трябва да разхлабите винтовете (15.1) и след регулировката да ги затегнете отново. По такъв начин регулировката остава запазена за по-късна работа.



**Повтаряйте тази операция докато сглобката стана правилна.**


**Фрезоване на зъбите**

За изработка на всички зъби фрезовайте както при пробното фрезоване.

**6.2 Прави зъби**

**a) Поставете шаблона и затегнете един предпазител срещу зацепване**

- Фиксирайте с помощта на затегателния лост двата завъртащи се сегмента в средно (перпендикулярно) положение (виж фиг. 6).
- Отворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона и натиснете държача на шаблона надолу до упор.



- За да затегнете шаблона отворете въртящите се копчета (16.1) и поставете шаблона.

**Внимание:** отгънатата задна страна (16.2) на шаблона трябва да показва нагоре.

- Натиснете шаблона назад до упор и го затегнете здраво с помощта на двете въртящи се копчета (16.1)

- Завъртете двата ограничителя в положение "FZ 6" или "FZ 10" (16.5). Регулирайте ограничителите така, че стрелките (16.8) да прилягат до вътрешните прави страни (16.7) на вдълбнатините на шаблона. Затегнете ограничителите с помощта на двете въртящи се копчета (16.6).

- Преместете шаблона нагоре и поставете под шаблона една дъска от мека дървесина (16.4) като предпазител срещу зацепване.

**Указание:** предпазителят срещу зацепване предотвратява нащърбането на обратната страна на обработвания детайл при фрезоване.


**Внимание:** за да не се повреди системата за изработка на зъбни сглобки при фрезоване и предпазителят срещу зацепване да може да изпълнява функцията си, той трябва да е 5 mm по-дебел от обработвания детайл и най-малко да има неговата широчина.

- Натиснете шаблона надолу докато легне плоско върху предпазителя срещу зачепване и затворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона.
- Регулирайте предпазителя срещу зачепване така, че той да е подравнен с предния ръб на основата и го затегнете здраво с помощта на горния притискащ механизъм.
- Завинтете предпазителя срещу зачепване към шаблона с помощта на къси винтове за дърво (16.3).

## 6) Затягане на съединяваните детайли

Двата съединявани детайла се затягат едновременно с предния притискащ механизъм и се обработват заедно.

**При това е имайте предвид следното (виж фиг. 17):**



- Съединяваните детайли трябва да бъдат затегнати по такъв начин, че челните им страни да оправят една в друга.
- Съединяваните детайли лежат на разстояние една широчина на зъб един от друг и отстрани до ограничителя.
- Съединяваните детайли трябва да се местят отдолу срещу шаблона.
- При една рамка (корпус) съединяваните детайли за ъглите "A" трябва да прилягат до левия ограничител и за ъглите "B" до десния ограничител. Съединяваните детайли "1" и "3" трябва да прилягат отзад до предпазителя срещу зачепване, а детайлите "2" и "4" - отпред до притискация механизъм.

## в) Подготовка на оберфрезата (виж 5.3)

**Внимание: преди смяна на работния инструмент винаги изваждайте щекера от контакта!**

- Затегнете фрезовия инструмент (виж таблица T2) в затегателните челюсти на оберфрезата.
- Регулирайте нулевата точка (дълбочината на фрезоване = 0 mm) на Вашата оберфреза, като за тази цел поставете машината върху

шаблона и я натиснете надолу докато фрезовия инструмент докосне повърхността на затегнатия детайл.


- Регулирайте на Вашата оберфреза дебелината на обработвания детайл като дълбочина на фрезоване.

**Внимание:** дълбочината на фрезоване не бива да е по-голяма от диаметъра на фрезовия инструмент. Вместо това по-добре фрезовайте на няколко работни операции.


- При фрезоване на зъби използвайте адаптера за свързване към прахосмукачка на страничния ограничител на оберфрезата или приспособлението AH-OF (принадлежности). Присъединете адаптера към подходяща прахосмукачка за категория прахове "M" (например прахосмукачка Festool CTM).

**Указание:** регулирайте разстоянието от адаптера за свързване към прахосмукачка до вертикалния обработван детайл по такъв начин, че да има достатъчно място за придвижване при фрезоване на зъбите.

## г) Работа



- Поставете оберфреза до единия край на шаблона така, че опорният пояс (18.1) на опорния пръстен да приляга до шаблона.
- Натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване и аретирайте дълбочината на фрезоване на оберфрезата.
- Включете оберфрезата.
- Движете оберфрезата равномерно по дължината на шаблона (фиг. 19).




**Внимание:** опорният пояс на опорния пръстен трябва винаги да приляга до шаблона. Дръжте оберфрезата винаги с две ръце успоредно на шаблона и не въртете машината при фрезоване. Дълбочината на фрезоване не бива да бъде променяна по време на фрезоване.

- Преди да свалите съединяваните детайли проверете дълбочината на зъбите. Ако тя не е правилна, намалете или увеличете дълбочината на фрезоване на Вашата оберфреза до необходимия размер.

### 6.3 Отвори за дидби


#### a) Поставяне на шаблона

- Фиксирайте с помощта на затегателния лост двата завъртаци се сегмента в средно (перпендикулярно) положение (виж фиг. 6).
- Отворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона и натиснете държача на шаблона надолу до упор.
- Отворете въртящото се копче (20.1) и поставете шаблона.



**Внимание:** двете регулиращи копчета (20.5) трябва да показват надолу.


- Затворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона.
- Регулирайте шаблона по такъв начин, че долните степенни повърхности на двете регулиращи копчета да прилягат до основата на системата за изработка на зъбни сглобки (виж фиг. 8) и затегнете здраво шаблона с помощта на двете въртящи се копчета (20.1).
- Завъртете двата ограничителя в показаното на фиг. 20 положение. Регулирайте ограничителите така, че стрелките (20.2) да прилягат до вътрешните прави страни (20.3) на прорезите на шаблона. Затегнете ограничителите с помощта на двете въртящи се



#### 6) Затягане на съединяваните детайли

Винаги трябва да бъдат затягани едновременно двете съединявани детайли.



При това е имайте предвид следното (виж фиг. 22):



- Съединяваните детайли трябва да бъдат затегнати по такъв начин, че члените им страни да опрат една в друга.
- Съединяваните детайли трябва да прилягат странично до ограничителя.
- Съединяваните детайли трябва горе да завършват подравнено едно с друго.
- Страните, които в затегнато състояние лежат отвън (a1 - a4), образуват вътрешните страни на готовата сглобка.
- При една рамка (корпус) съединяваните детайли за ъглите "A" трябва да прилягат до левия ограничител и за ъглите "B" до десния ограничител. Съединяваните детайли "1" и "3" винаги трябва да бъдат затегнати горе в системата за изработка на зъбни сглобки, а детайлите "2" и "4" - винаги отпред.

**в) Подготовка на оберфрезата (виж 5.3)**  
**Внимание: преди смяна на фрезовия инструмент винаги изваждайте щекера от контакта!**

- Затегнете нужния фрезов инструмент (виж таблица 1) в затегателните челюсти на оберфрезата.
- Регулирайте нулевата точка (дълбочината на фрезоване = 0 мм) на Вашата оберфреза, като за тази цел поставете машината върху шаблона и я натиснете надолу докато фрезовия инструмент докосне повърхността на затегнатия детайл.
- Регулирайте дълбочината на фрезоване както следва:  
 Дълбочината на отворите в хоризонталния обработван детайл трябва да бъде 2/3 от неговата дебелина. Дълбочината на отворите в перпендикулярен обработван детайл трябва да бъде избрана така, че дълбочината на двата отвора заедно да е прибл. с 2 mm по-голяма от дължината на дилбата (сравни фиг. 24).
- Присъединете оберфрезата към подходяща прахосмукачка за категория прахове "М" (например прахосмукачка Festool CTM).



**г) Работа**

Първо се фрезоват отворите в хоризонталния съединяван детайл (23.1). При това завъртацият се сегмент трябва да се намира в задно положение (виж фиг. 21).

След завъртаният се сегмент трябва да бъде закаран в предно положение, за да може да бъдат изработени отворите в перпендикулярен съединяван детайл (23.2).

**Указание:** за да завъртите завъртация се сегмент трябва да бъде отворен само затегателния лост (21.2), но не и затегателния лост (21.1) за регулиране на височината на шаблона.

- Поставете оберфреза върху шаблона така, че опорният пояс на опорния пръстен да влиза в отворите на шаблона.
- Включете оберфрезата и натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване. Фрезовайте по този начин подред всички отвори.
- Свалете детайлите от закрепването и ги съединете. Ако дюбелното съединение не е съвсем точно, направете следните поправки:

◦ **Перпендикулярен обработван детайл стои по-назад (24.1):**

Завъртете регулиращите копчета ( 23.3) в посока минус на неправилния размер (1 деление на скалата отговаря на -0,1 mm известване) и поставете отново шаблона в съответствие с раздел 6.3 а) .

◦ **Перпендикулярен обработван детайл стои по-напред (24.2):**

Завъртете регулиращите копчета ( 23.3) в посока плюс на неправилния размер (1 деление на скалата отговаря на +0,1 mm известване) и поставете отново шаблона в съответствие с раздел 6.3 а) .

**Указание:** за да можете да промените положението на регулиращите копчета, Вие трябва да разхлабите винтовете (23.4) и след регулировката да ги затегнете отново. По такъв начин регулировката остава запазена за по-късна работа.

**6.4 Открити зъби тип "лястовича опашка"**


При открити зъби тип "лястовича опашка" по принцип първо трябва с помощта на шаблона SZO 14 S или SZO 20 S да се изработят лястовичите опашки и след с шаблона SZO 14 Z или SZO 20 Z да се фрезоват зъбите.

**6.4.1 Лястовичи опашки**

a) **Поставете шаблона (SZO 14 S или SZO 20 S) и затегнете предпазителя срещу зацепване**

- Фиксирайте с помощта на затегателния лост двата завъртащи се сегмента в средно (перпендикулярно) положение (виж фиг. 6).

- Отворете двата затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона и натиснете държача на шаблона надолу до упор.



- За да затегнете шаблона отворете въртящите се копчета (25.2) и след това поставете шаблона.

**Внимание:** огънатата задна страна (25.1) на шаблона трябва да показва нагоре.

- Натиснете шаблона назад до упор и го затегнете здраво с помощта на двете въртящи се копчета (25.2)
- Завъртете двета ограничителя в положение „SZ 14“ или „SZ 20“ (25.4). Регулирайте ограничителите така, че стрелките (25.7) да прилягат до вътрешните прави страни (25.6) на прорезите на шаблона. Затегнете здраво ограничителите с помощта на двете въртящи се копчета (25.3).
- Преместете шаблона нагоре и поставете под шаблона една дъска от мека дървесина (25.5) като предпазител срещу зацепване.

**Указание:** предпазителят срещу зацепване предотвратява нашърбването на обратната страна на обработвания детайл при фрезоване.


**Внимание:** за да не се повреди системата за изработване на зъбни сглобки при фрезоване и предпазителят срещу зацепване да може да изпълнява функцията си, той трябва да е 5 mm по-дебел от обработвания детайл и най-малко да има неговата широчина.

- Натиснете шаблона надолу докато легне плоско върху предпазителя срещу зацепване и затворете двета затегателни лостове за регулиране на височината на шаблона.
- Регулирайте предпазителят срещу зацепване така, че той да е подравнен с предния ръб на основата и го затегнете здраво с помощта на горния притискащ механизъм.

## 6) Затягане на обработвания детайл

Затегнете детайла, в които трябва да бъдат изработени лястовичите опашки.

При това е имайте предвид следното (виж фиг. 26)



- Обработваният детайл трябва да приляга до страничния ограничител.
- Обработваният детайл трябва отдолу да бъде преместен срещу шаблона и да бъде подравнен горе с предпазителя срещу зацепване.
- При SZO 14 S затегнете и приложените пластмасови винкели (26.1).

## в) Подготовка на оберфрезата


(след монтажа на копирния пръстен, виж раздел 5.3)

**Внимание: преди смяна на работния инструмент винаги изваждайте щекера от контакта!**

- Затегнете фрезовия инструмент (виж таблица T2) в затегателните челюсти на оберфрезата.
- Регулирайте нулевата точка (дълбочината на фрезоване = 0 mm) на Вашата оберфреза, като за тази цел поставете машината върху шаблона и я натиснете надолу докато фрезовия инструмент докосне повърхността на затегнатия детайл.
- Регулирайте на Вашата оберфреза дебелината на обработвания детайл като дълбочина на фрезоване.
- При фрезоване използвайте адаптера за свързване към прахосмукачка на страничния ограничител на оберфрезата или адаптера АН-OF (принадлежности). Присъединете адаптера към подходяща прахосмукачка за категория прахове „M“ (например прахосмукачка Festool CTM).

**Указание:** регулирайте разстоянието от адаптера за свързване към прахосмукачка до вертикалния обработван детайл по такъв начин, че да има достатъчно място за придвижване при фрезоване на зъбите.

#### г) Работа



- Поставете оберфреза до единия край на шаблона така, че опорният пояс (27.1) на опорния пръстен да приляга до шаблона.
- Натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване и аретирайте дълбочината на фрезоване на оберфрезата.
- Включете оберфрезата.
- Движете оберфрезата равномерно по дължината на шаблона (фиг. 28).




**Внимание:** опорният пояс на опорния пръстен трябва винаги да приляга до шаблона. Дръжте оберфрезата винаги за двете ръкохватки успоредно на шаблона и не въртете машината при фрезоване. Дълбочината на фрезоване не бива да бъде променяна по време на фрезоване.

Фрезовайте по такъв начин всички видове детайли с лястовичи опашки.

#### 6.4.2 Зъби

- a) **Поставете шаблона (SZO 14 Z или SZO 20 Z) и затегнете предпазителя срещу зачепване**

При поставяне на шаблона и затягане на предпазителя срещу зачепване действайте както в 6.4.1 a), обаче със следната разлика:




- Двете регулиращи копчета (29.2) трябва да показват надолу.
- Регулирайте шаблона по такъв начин, че долните степенни повърхности (29.3) на двете регулиращи копчета да прилягат до основата на системата за изработка на зъбни сглобки и затегнете здраво шаблона с помощта на двете въртящи се копчета (29.1).

#### 6) Затягане на обработвания детайл

Затегнете детайла, в които трябва да бъдат изработени зъбите.

Притовае имайте предвид следното (виж фиг. 30):



- Обработваният детайл трябва да приляга до страничния ограничител.
- Обработваният детайл трябва отдолу да бъде преместен срещу шаблона и да бъде подравнен горе с предпазителя срещу зачепване.

#### в) Подготовка на оберфрезата

(след монтажа на копирния пръстен, виж раздел 5.3)


**Внимание: преди смяна на работния инструмент винаги изваждайте щекера от контакта!**

- Сменете фрезовия инструмент за зъби тип "лястовича опашка" с фрезов инструмент за канали (виж Т2) и регулирайте на Вашата оберфреза дълбочината на обработвания детайл като дълбочината на фрезоване.


### г) Работа

#### Пробно фрезоване на зъби

Направете първо едно пробно фрезоване за да проверите, дали всички регулировки са правилни.



- Поставете оберфреза до единия край на шаблона така, че опорният пояс (31.1) на опорния пръстен да приляга до шаблона.
- Натиснете машината надолу до достигане на регулираната дълбочина на фрезоване и аретирайте дълбочината на фрезоване на оберфрезата.
- Включете оберфрезата.
- Движете оберфрезата равномерно по дължината на шаблона (фиг. 32).




**Внимание:** опорният пояс на опорния пръстен трябва винаги да приляга до шаблона. Дръжте оберфрезата винаги за двете ръкохватки успоредно на шаблона и не въртете машината при фрезоване. Дълбочината на фрезоване не бива да бъде променяна по време на фрезоване.

- Свалете обработвания детайл от закрепването и го съединете с детайла с лястовичите опашки.


Ако зъбната сглобка не е съвсем правилна, направете следните поправки:

- Зъбната сглобка е много стегната (33.1):**  
Завъртете регулиращите копчета в посока плюс.
- Зъбна сглобка е много хлабава (33.2):**  
Завъртете регулиращите копчета в посока минус.
- Зъбната сглобка е много дълбока (33.3):**  
Намалете малко дълбочината на фрезоване на оберфрезата с помощта на фината настройка на машината.
- Зъбната сглобка не е достатъчно дълбока (33.4):**  
Увеличете малко дълбочината на фрезоване на оберфрезата с помощта на фината настройка на машината.



**Указание:** за да можете да промените положението на регулиращите копчета, Вие трябва да разхлабите винтовете (34.1) и след регулировката да ги затегнете отново. По такъв начин регулировката остава запазена за по-късна работа.

Повтаряйте тази операция докато сглобката стана правилна.



## **Фрезоване на зъбите**

За изработване на всички зъби фрезовайте както при пробното фрезоване.

## **7 Банка данни за приложенията**

Подробно описание на възможности за приложение на системата за изработване на зъбни сглобки Вие можете да намерите и в нашата банка данни за приложенията в Интернет на адрес "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## **8 Принадлежности**

Работете само с предвидените за тази машина оригинални принадлежности и разходвани материали на Festool, тъй като тези системни компонентите са оптимално съгласувани помежду си. При работа с принадлежности и разходвани материали от други производители е вероятно едно понижено качество на работните резултати и ограничение на гаранционните претенции. В зависимост от приложението може да се увеличи износването на машината или да се повиши Вашето лично натоварване. Поради се пазете, пазете Вашата машина и Вашите гаранционни претенции като използвате само оригинални принадлежности и разходвани материали на Festool!

Номерата за поръчка на фрезови инструменти, шаблони и други принадлежности Вие можете да намерите в таблица T1, във Вашия каталог на Festool или на нашата страница в Интернет "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## **9 Гаранция**

За нашите уреди ние даваме гаранция в случай на дефекти по материала или при изработването в съответствие със специфичните за страната законни положения, като най-малкия срок е 12 месеца. В рамките на страните-членки на Европейският съюз срока на гаранцията е 24 месеца (с

предявяване на фактура или квитанция). Щети, които са следствие особено на естествено износване/амортизация, претоварване, неправилно обслужване или са причинени от потребителя или от други приложения или от използване, което противоречи на Ръководството по обслужване, или които са били известни в момента на покупката, остават изключени от гаранцията. Също така остават изключени щети при използване на неоригинални принадлежности и разходвани материали (например шлифовъчни кръгове).

Рекламации могат да бъдат признати само, ако уредът бъде изпратен обратно на доставчика или на една авторизирана работилница за сервизно обслужване на Festool в неразглобен вид. Съхранявайте добре "Ръководството по обслужване", указанията за безопасност, списъка с резервните части и квитанцията от покупката. При това важат съответните актуални гаранционни условия на производителя.

## **Забележка**

Въз основа на постоянните научни и развойни работи си запазваме правото да правим изменения на указаните тук технически данни.

## **REACH за продукти Festool, техните принадлежности и консумативи:**

REACH е валидната от 2007г. за цяла Европа "Разпоредба за химикалите". Ние като „последващ потребител“, т.е. като производител на изделия, съзнаваме нашето задължение да информираме нашите клиенти. За да можем да Ви информираме за актуалното състояние и за възможни материали от списъка на кандидатите в нашите изделия, ние създадохме за Вас следната страница в Интернет: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

## VS 600



(EST)

Originaalkasutusjuhend

Liitesüsteem VS 600

T1		Materjali paksus alates - kuni (soovituslik)	<b>Materjali laius kuni 600 mm</b>
Seotise liik			
Kalasabatapp	SZ 14 (14 mm)	15 - 20 mm (18 mm)	
	SZ 20 (20 mm)	21 - 28 mm (24 mm)	
Sõrmtapp	FZ 6 (6 mm)	6 - 10 mm	
	FZ 10 (10 mm)	10 - 20 mm	
Tüübliavad DS 32	Ø 6 mm	12 - 14 mm	
	Ø 8 mm	15 - 22 mm	
	Ø 10 mm	23 - 28 mm	
Lahtine kalasabatapp	SZO 14 Z	10 - 14 mm	
	SZO 14S(14mm)		
	SZO 20 Z	14 - 25 mm	
	SZO 20S(20mm)		

## 1 Tehnilised andmed

Freesiterade, puuride, kopeerrõngaste ja tsentreerimis-tornide tellimisnumbrid on toodud tabelis T2. Nimetatud freesiterade ja puuride puhul soovitame lasta ülaufreesil töötada maksimaalsetel pööretel.

## 2 Nõuetekohane kasutus

Liitesüsteemi VS 600 kasutatakse kombinatsioonis vastavate šabloonide, kopeerrõngaste ja freesimistarvikute ning Festooli OF 900, OF 1000, OF 1010 ja OF 1400 seeria ülaufreesidega kalasabatappide, sõrmtappide, tüübliavade ja lahtiste kalasabatappide freesimiseks puidus ja puitmaterjalides.

Nõuetevastasest kasutusest tingitud varalise kahju ja õnnetuste eest vastutab seadme kasutaja.

## 3 Ohutusnõuded


- Liitesüsteemiga VS 600 töötamisel järgige ka ülaufreesi suhtes kehtivaid ohutusnõudeid.
- Kasutage üksnes tabelis T2 nimetatud freesimistarvikuid, kopeerrõngaid ja tsentreerimistorne.
- Kasutage üksnes Festooli originaaltarvikuid ja -varusosi.
- Enne freesimist veenduge, et toorikud on kindlalt kinnitatud ja liitesüsteemi kõik kinnitushoovad ja pöördnupud on suletud.

## 4 Kokkupanek

Liitesüsteem VS 600 koosneb järgmistest olulisest osadest (joonis 1):

T2				
	OF 900, OF 1000, OF 1010	OF 1400		
SZ 14	HSS HM	490991 490992	490770 (Ø 17 mm)	492181 (Ø 17 mm)
SZ 20	HSS HM	490995 490996	490771 (Ø 24 mm)	492182 (Ø 24 mm)
FZ 6	HSS HM	490944 490978	490772 (Ø 8,5 mm)	492179 (Ø 8,5 mm)
FZ 10	HSS HM	490946 490980	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)
DS 32	Ø 3 mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10mm	491065 491066 490067 491068 491069	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)
SZO 14Z	HM	490978	490772 (Ø 8,5 mm)	492179 (Ø 8,5 mm)
SZO 14S	HM	491164	490770 (Ø 17 mm)	492181 (Ø 17 mm)
SZO 20Z	HM	490980	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)
SZO 20S	HM	491165	490771 (Ø 24 mm)	492182 (Ø 24 mm)

464164




- Põhikorpus
- Šabloonide hoidja
- Pöördnupud šabloonide kinnitamiseks
- Keeratav segment hoidja jaoks
- Kinnitushoob keeratava segmendi jaoks
- Kinnitushoob šabloonni kõrguse reguleerimiseks
- Kinnituselement toorikute horisontaalseks kinnitamiseks
- Kinnituselement toorikute vertikaalseks kinnitamiseks

## 5 Ettevalmistus

### 5.1 Põhikorpuse paigaldamine

Põhikorpus tuleb kinnitada stabiilsele alusele ja veenduda, et see ei nihku paigast:

- Paigaldage põhikorpus nii, et esiserv ulatub umbes 5 mm võrra üle.
- Kinnitage põhikorpus kahe kruviga (joonis 2) või kahe pitskruviga (joonis 3) aluse mõlemal küljel.






### 5.3 Ülaufrees

**Märkus:** Ülaufreesi käsitsus (freesimissügavuse reguleerimine, tarvikute vahetus jm) on toodud ülaufreesi kasutusjuhendis.

### Monteerige vajalik kopeerrõngas tsentriliselt ülaufreesi freesimistasapinda:

- Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.
- Asetage ülaufrees pea peale.
- Keerake lahti kaks kruvi (4.1) ja eemaldage rõngas (4.2).
- Kinnitage tsentreerimistorn (4.4) freesispindlisse.
- Asetage kopeerrõngas (4.5, 5.3) nii, et võru on suunatud üles, ülaufreesi freesimistasapinda.
- Juhtige freespinki aeglasest tsentreerimistorni suunas, kuni tsentreerimistorn (5.2) kopeerrõnga (5.3) tsentreerib.
- Kinnitage kopeerrõngas komplekti kuuluva kahe kruviga (4.3, 5.1).
- Eemaldage tsentreerimistorn freesispindlist.



### Freesi ja freesimisšabloonide vigastus

- Eemaldage ülaufreesi küljest reguleeritava kõrgusega tugi (5.4), juhul kui see on paigaldatud.

## 6 Kasutamine





Liitesüsteemi VS 600 ja vastava šablooniga saab teha järgmisi liiki seotisi:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| • Kalasabatapp         | (vt punkt 6.1) |
| • Sõrmtapp             | (vt punkt 6.2) |
| • Tüübliavad           | (vt punkt 6.3) |
| • Lahtine kalasabatapp | (vt punkt 6.4) |

## 6.1 Kalasabatapp

### a) Šabloonide kohaleasetamine

- Fikseerige mõlemad keeratavad segmendid (6.1) kinnitushoovaga (6.2) keskmisse (vertikaalsesse) asendisse.
- Avage mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad (7.1, 7.3) ja suruge šabloonide hoidja (7.2) täiesti alla.
- Avage pöördnupud (7.4, 7.7) šabloonide paigaldamiseks ja asetage šabloon (7.5) kohale.
- Tähelepanu:** mõlemad reguleerimisrattad (7.6) peavad olema suunatud alla.
- Sulgege mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad.




- Rihtige šabloon välja nii, et reguleerimisrattate alumised osad (8.1) toetuvad liitesüsteemi põhikorpusele ja kinnitage šabloon mõlemal pöördnupuga (7.4, 7.7).
- Keerake mõlemad piirded asendisse "SZ 14" või "SZ 20" (9.3).  
Reguleerige piirded nii, et nooled (9.1) on kohakuti šabloonide väljalõigete sisemiste sirgete servadega (9.2).  
Fikseerige piirded pöördnuppudega (9.4).
- Avage mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad ja viige šabloon üles.
- Asetage toorik šabloonide mõlemale otsale alla.  
Vajutage šabloon nii kaugele alla, kuni see toetub kogu pinna ulatuses toorikule ja sulgege mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad.

### b) Toorikute kinnitamine

Seadmesse tuleb alati üheaegselt kinnitada mõlemad ühendatavad toorikud.

**Seejuures tuleb tähelepanu pöörata järgmissele (vt joonis 10):**

- Toorikud tuleb seadmesse kinnitada nii, et ühendatavad otsmised küljed on vastakuti.
- Toorikud peavad külgnema piirdega.
- Toorikute ülaserv peab olema ühel tasandil.
- Kinnitatud olekus väljapoole jäävad küljed (a1 - a4) on valmisseotise siseküljed.



- Raami (korpuse) puhul tuleb toorikud nurkade "A" jaoks asetada vastu vasakut piiret ja nurkade "B" jaoks vastu paremat piiret.
- Toorikud "1" ja "3" tuleb kinnitada liitesüsteemi alati üles, toorikud "2" ja "4" alati ette.

### c) Ülaufreesi ettevalmistus (vt 5.3)

**Tähelepanu:** enne freesitera vahetust tõmmake alati seadme toitepistik pistikupesast välja!

- Kinnitage freesitera (vt tabelit T2) ülaufreesi tsangi.
- Ülaufreesil nullpunktviisi väljareguleerimiseks (freesimissügavus = 0 mm) asetage seade šabloonile ja suruge seda nii kaugemale alla, kuni freesimistarvik puudutab seadmesse kinnitatud tooriku pinda.
- Reguleerige ülaufreesil välja järgmine freesimissügavus (**tähelepanu:** need mõõtmed kehtivad vaid tabelis T2 nimetatud freesiterade puhul): SZ 14: 12 mm, SZ 20: 15 mm.
- Tapikeelte freesimisel kasutage ülaufreesi külgpiirde tolmuemalduskatet või tolmuemalduskatet AH-OF (lisatarvik). Ühendage tolmuemalduskate tolmuklassi "M" kuuluva sobiva tolmuimejaga (nt Festooli CLEANTEX CTM-tolmuimejaga).

**Märkus:** reguleerige tolmuemalduskatte vahemaa vertikaalse toorikuni selliseks, et Teil on tapikeelte freesimiseks veel piisavalt ruumi.

### d) Töötlus

#### Jälje mahamärkimine

Vertikaalselt kinnitatud tooriku rebenemise välimiseks tuleks selle pinnale maha märkida jälg:




- Asetage vastu šabloonit hoidjat liist (11.1), mille laius võrdub tooriku paksusega +33 mm. See liist on ülaufreesi juhik.
- Asetage ülaufrees toorikust paremale poole šabloonile nii, et ülaufreesi freesimistasapinna juhtpind (11.2) on vastu liistu.

- Suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseni alla ja lukustage ülaufreesi freesimissügavus.
- Lülitage ülaufrees sisse.
- Juhtige ülaufreesi piki liistu paremal vasakule, nii märgite toorikule maha jälje.

#### Tapikeelte proovifreesimine

**Viige kõigepealt läbi proovifreesimine, et kontrollida, kas kõik seadistused on tehtud korrektelt.**

- Asetage ülaufrees šabloonit otsa juurde nii, et rönga võru (12.1) on vastu šabloonit.
- Suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseni alla ja lukustage ülaufreesi freesimissügavus.
- Lülitage ülaufrees sisse.
- Juhtige ülaufreesi ühtlaselt piki šabloonit (joonis 13).




**Tähelepanu:** rönga võru peab olema alati vastu šabloonit. Hoidke ülaufreesi alati mõlemast käepidemest šablooniga paralleelselt ja freesimisel ärge seadet keerake. Freesimissügavust ei tohi freesimise ajal muuta.


- Kontrollige, kas kõik tapikeeled on korrektelt freesitud – vajaduse korral korraake freesimist.
- Võtke toorikud seadmest välja ja pange kokku.

**Kui tappühendus ei ole täpne, tuleb teha järgmised parandused:**

- **Tappühendus käib liiga raskelt (14.1):**  
Ülaufreesi peenregulaatorist vähendage pisut ülaufreesi freesimissügavust (ca -0,5 mm)
- **Tappühendus käib liiga kergelt (14.2):**  
Ülaufreesi peenregulaatorist suurendage pisut ülaufreesi freesimissügavust (ca +0,5 mm)
- **Tappühendus on liiga sügav (14.3):**  
Keerake reguleerimisrattaid vale mõõdu võrra miinuse suunas (1 skaalasälk vastab tapi sügavusele -0,1 mm), paigaldage šabloon vastavalt punktile 6.1 a) uuesti ja rihtige välja.
- **Tappühendus ei ole piisavalt sügav (14.4):**  
Keerake reguleerimisrattaid vale mõõdu võrra plussi suunas (1 skaalasälk vastab tapi sügavusele +0,1 mm), paigaldage šabloon vastavalt punktile 6.1 a) uuesti ja rihtige välja.



**Märkus:** Reguleerimisrataste käsitsemiseks tuleb lahti keerata kruvid (15.1) ja need pärast reguleerimist uuesti kinni pingutada. Sellega jääb reguleeritud asend hilisemateks töödeks fikseerituks.



**Korrale seda protseduuri, kuni ühendus on täiesti korrektne.**


## Tapikeelte freesimine

Freesige analoogiliselt proovifreesimisele kõik tapikeeled.

### 6.2 Sõrmtapp

#### a) Šabloonni paigaldamine ja laastukaitse kindlamine

- Fikseerige mõlemad keeratavad segmendid kinnitushoovaga keskmisse (vertikaalsesse) asendisse (vt joonis 6).
  - Avage mõlemad šabloonni kõrguse reguleerimise hoovad ja suruge šabloonni hoidja täiesti alla.
  - Avage pöördnupud (16.1) šabloonni paigaldamiseks ja asetage šabloon kohale.
- Tähelepanu:** šabloonni ümberpööratud tagumine külg (16.2) peab olema suunatud üles.
- Lükake šabloon kuni piirdeni taha ja kinnitage mõlema pöördnupuga (16.1).
  - Keerake mõlemad piirded asendisse "FZ 6" või "FZ 10" (16.5). Reguleerige piirded nii, et nooled (16.8) on kohakuti šabloonni väljalöigete sisemiste sirgete servadega (16.7). Fikseerige piirded pöördnuppudega (16.6).
  - Tõstke šabloon üles ja asetage pehmest puidust laud (16.4) laastukaitse naa šabloonni alla.



**Märkus:** laastukaitse takistab tooriku tagaküljelt laastude eraldumist.

**Tähelepanu:** selleks et liitesüsteem freesimisel viga ei saaks ja et laastukaitse korralikult toimiks, peab laastukaitse olema töödeldavast toorikust 5 mm paksem ja vähemalt töödelava tooriku laiune.


- Vajutage šabloon nii kaugele alla, kuni see toetub kogu pinna ulatuses laastukaitsele ja sulgege mõlemad šabloonni kõrguse reguleerimise hoovad.
- Reguleerige laastukaitse sellisesse asendisse, et see oleks põhikorpuse esiservaga ühetasa ja kinnitage ülemise kinnituselemendiga.

- Kruvige laastukaitse lühikeste puidukruvidega (16.3) šabloonile külge.

### b) Toorikute kinnitamine

Mõlemad üksteisega ühendatavad toorikud tuleb seadmesse kinnitada ja töödelda üheaegselt eesmisse kinnituselemendiga.

**Seejuures tuleb tähelepanu pöörata järgmisele (vt joonis 17):**



- Toorikud tuleb seadmesse kinnitada nii, et ühendatavad otsmised külged on vastakuti.
- Toorikud kulgnevad piirdega ühe tapikeele laiuse võrra üksteise suhtes nihutatult.
- Toorikud tuleb lükata vastu šabloonile.
- Raami (korpuse) puhul tuleb toorikud nurkkade "A" jaoks asetada vastu vasakut piiret ja nurkkade "B" jaoks vastu paremat piiret. Toorikud "1" ja "3" peavad asuma taga vastu laastukaitset, toorikud "2" ja "4" ees vastu kinnituselementi.

### c) Ülaufreesi ettevalmistus (vt 5.3)

**Tähelepanu: enne freesitera vahetust tõmmake alati seadme toitepistik pistikupesast välja!**

- Kinnitage freesitera (vt tabelit T1) ülaufreesi tsangi.
- Ülaufreesil nullpunktil väljareguleerimiseks (freesimissügavus = 0 mm) asetage seade šabloonile ja suruge seda nii kaugale alla, kuni freesimistarvik puudutab seadmesse kinnitatud tooriku pinda.
- Reguleerige ülaufreesil freesimissügavuseks välja tooriku paksus.

**Tähelepanu:** freesimissügavus ei tohiks olla suurem kui freesitera läbimõõt. Vajaduse korral jaotage freesimisprotsess mitmesse järku.


- Tapikeelte freesimisel kasutage ülaufreesi külgpiirde tolmuuemalduskatet või tolmuuemalduskatet AH-OF (lisatarvik). Ühendage tolmuuemalduskate tolmuklassi "M" kuuluva sobiva tolmuimejaga (nt Festooli CLEANTEX

CTM-tolmuimejaga).

**Märkus:** Reguleerige tolmuuemalduskatte vahemaa vertikaalse toorikuni selliseks, et Teil on tapikeelte freesimiseks veel piisavalt ruumi.

### d) Töötlus

- Asetage ülaufrees šabloonile ühe otsa juurde nii, et rönga võru (18.1) on vastu šabloonile.



- Suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseni alla ja lukustage ülaufreesi freesimissügavus.
- Lülitage ülaufrees sisse.
- Juhige ülaufreesi ühtlaselt piki šabloonile (joonis 19).



**Tähelepanu:** rönga võru peab olema alati vastu šabloonile. Hoidke ülaufreesi alati mõlemast käepidemest šablooniga paralleelselt ja freesimisel ärge seadet keerake. Freesimissügavust ei tohi freesimise ajal muuta.

- Enne toorikute eemaldamist seadmest kontrollige tapikeelte sügavust. Kui see ei ole õige, vähendage või suurendage ülaufreesi freesimissügavust vastavalt.


## 6.3 Tüübliavad

### a) Šabloonide kohaleasetamine


- Fikseerige mõlemad keeratavad segmendid kinnitushoovaga keskmisse (vertikaalsesse) asendisse (vt joonis 6).

- Avage mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad ja suruge šabloonide hoidja täiesti alla.
- Avage pöördnupud (20.1) ja asetage šabloon kohale.

**Tähelepanu:** mõlemad reguleerimisrattad (20.5) peavad olema suunatud alla.



- Sulgege mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad.
- Rihtige šabloon välja nii, et reguleerimisrattaste alumised osad toetuvad liitesüsteemi põhikorpusele (vt joonis 8) ja kinnitage šabloon mõlema pöördnupuga (20.1).
- Keerake mõlemad piirded joonisel 20 kujustatud asendisse. Reguleerige piirded nii, et nooled (20.2) on kohakuti šabloonide väljalõigete sisemiste sirgete servadega (20.3). Fiksseerige piirded pöördnuppudega (20.4).




- Avage mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad (21.1) ja viige šabloon üles.

- Avage hoovad (21.2) ja viige keeratavad segmendid šabloonide hoidja jaoks tagumisse asendisse (joonis 21). Sulgege hoovad uuesti.
- Asetage toorik šabloonide mõlema otsa alla. Vajutage šabloon nii kaugele alla, kuni see toetub kogu pinna ulatuses toorikule ja sulgege mõlemad šabloonide kõrguse reguleerimise hoovad.


### b) Toorikute kinnitamine

Seadmesse tuleb alati üheaegselt kinnitada mõlemad ühendatavad toorikud.

**Seejuures tuleb tähelepanu pöörata järgmisele (vt joonis 22):**



- Toorikud tuleb seadmesse kinnitada nii, et ühendatavad otsmised küljed on vastakuti.
- Toorikud peavad külgnema piirdega.
- Toorikute ülaserv peab olema ühel tasandil.
- Kinnitatud olekus väljapoole jäävad küljed (a1 - a4) on valmissootise siseküljed.
- Raami (korpu) puhul tuleb toorikud nurkade "A" jaoks asetada vastu vasakut piiret ja nurkade "B" jaoks vastu paremat piiret. Toorikud "1" ja "3" tuleb liitesüsteemi kinnitada alati üles, toorikud "2" ja "4" alati ette.




### c) Ülafreesi ettevalmistus (vt 5.3)

**Tähelepanu:** enne freesitera vahetust tömmake alati seadme toitepistik pistikupesast välja!

- Kinnitage soovitud freesitera (vt tabelit 1) ülafreesi tsangi.

- Ülaufreesil nullpunktiga väljareguleerimiseks (freesimissügavus = 0 mm) asetage seade šabloonile ja suruge seda nii kaugele alla, kuni freesimistarvik puudutab seadmesse kinnitatud tooriku pinda.
- Reguleerige freesimissügavus välja järgmiselt: Horisontaalse tooriku puhul peaks avade sügavus olema 2/3 tooriku paksusest. Vertikaalsete tooriku puhul tuleks avade sügavus valida selline, et mõlemas ava kogusügavus oleks tüübli pikkusest umbes 2 mm võrra suurem (vrdl joonis 24).
- Ühendage ülaufrees tolmuklassi "M" kuuluva sobiva tolmuimejaga (nt Festooli CLEANTEX CTM-tolmuimejaga).



#### d) Töötlus

Kõigepealt tuleb avad freesida horisontaalsesse toorikusse (23.1). Selleks peab keeratav segment asuma tagumises asendis (vt joonis 21).

Seejärel tuleb keeratav segment tuua eesmisse asendisse, et freesida avasid vertikaalsesse toorikusse (23.2).

**Märkus:** keeratavate segmentide keeramiseks tuleb avada vaid kinnitushoob (21.2), mitte aga šabloonni kõrguse reguleerimise hoob (21.1).

- Asetage ülaufrees šabloonile nii, et rõnga vörku haakub šabloonni avadesse.
- Lülitage ülaufrees sisse ja suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseni alla. Freege nii üksteise järel kõik avad.
- Võtke toorikud seadmest välja ja pange kokku. Kui tüübelühendus ei ole täpne, tuleb teha järgmised parandused:

◦ **Vertikaalne toorik on tagapool (24.1):**

Keerake reguleerimisrattaid (23.3) vale mõõdu vörra miinuse suunas (1 skaalasälk vastab nihkele -0,1 mm), paigaldage šabloon vastavalt punktile 6.3 a) uesti.

◦ **Vertikaalne toorik ulatub üle (24.2):**

Keerake reguleerimisrattaid (23.3) vale mõõdu vörra plussi suunas (1 skaalasälk vastab nihkele +0,1 mm), paigaldage šabloon uesti vastavalt punktile 6.3 a).

**Märkus:** Reguleerimisrattaste käsitsemiseks tuleb lahti keerata kruvid (23.4) ja need pärast reguleerimist uuesti kinni pingutada. Sellega jääb reguleeritud asend hilisemateks töödeks fikseerituks.

#### 6.4 Lahtine kalasabatap

Lahtise kalasabatapi puhul tuleb alati kõigepealt freesida tapipesad šablooniga SZO 14 S või SZO 20 S ja seejärel tapikeeled šablooniga SZO 14 Z või SZO 20 Z.

##### 6.4.1 Tapipesad

a) **Šabloonni paigaldamine (SZO 14 S või SZO 20 S) ja laastukaitse kinnitamine**

- Fikseerige mõlemad keeratavad segmendid kinnitushoovaga keskmisse (vertikaalsesse) asendisse (vt joonis 6).
- Avage mõlemad šabloonni kõrguse reguleerimise hoovad ja suruge šabloonni hoidja täiesti alla.
- Avage pöördnupud (25.2) šabloonni paigaldamiseks ja asetage šabloon kohale.

**Tähelepanu:** šabloonni ümberpööratud tagumine külg (25.1) peab olema suunatud üles.


- Lükake šabloon kuni piirdeni taha ja kinnitage mõlemas pöördnupuga (25.2).
- Keerake mõlemad piirded asendisse „SZ 14“ või „SZ 20“ (25.4). Reguleerige piirded nii, et nooled (25.7) on kohakuti šabloonni väljalõigete sisemiste sirgete servadega (25.6). Fikseerige piirded pöördnupudega (25.3).

- Tõstke šabloon üles ja asetage pehmest puidust laud (25.5) laastukaitseks šabloonile alla.

**Märkus:** laastukaitse takistab tooriku tagaküljelt laastude eraldumist.

**Tähelepanu:** selleks et liitesüsteem freesimisel viga ei saaks ja et laastukaitse korralikult toimiks, peab laastukaitse olema töödeldavast toorikust 5 mm paksem ja vähemalt töödelava tooriku laiune.

- Vajutage šabloon nii kaugele alla, kuni see toetub kogu pinna ulatuses laastukaitsele ja sulgege mõlemad šabloonni kõrguse reguleerimise hoovad.
- Reguleerige laastukaitse sellisesse asendisse, et see oleks põhikorpuse esiservaga ühetasa ja kinnitage ülemise kinnituselemendiga.




### b) Tooriku kinnitamine

Kinnitage seadmesse toorik, millesse tahate freesida tapipesi.

Seejuures tuleb tähelepanu pöörata järgmisele (vt joonis 26):

- Toorik peab külgnema piirdega.
- Toorik tuleb lükata alt vastu šabloonile ja tooriku ülaserv peab olema laastukaitsega ühetasa.
- SZO 14 S puhul tuleb kinnitada ka komplekti kuuluv plastnurgik (26.1).



### c) Ülafriede ettevalmistus

(pärat kopeerrõnga paigaldamist, vt punkt 5.3)

**Tähelepanu: enne tarviku vahetust tuleb seadme toitepistik alati pistikupesast välja tömmata!**


- Kinnitage freesitera (vt tabelit T2) ülafriede tsangi.
- Ülafriedil nullpunktil väljareguleerimiseks (freesimissügavus = 0 mm) asetage seade šabloonile ja suruge seda nii kaugele alla, kuni freesimistarvik puudutab seadmesse kinnitatud tooriku pinda.
- Reguleerige ülafriedil freesimissügavuseks välja tooriku paksus.
- Freesimisel kasutage ülafriede külgpiirde tolmuuemalduskatet või tolmuuemalduskatet AH-OF (lisatarvik). Ühendage tolmuuemalduskate tolmuklassi "M" kuuluva sobiva tolmuimejaga (nt Festooli CLEANTEX CTM-tolmuimejaga).

**Märkus:** reguleerige tolmuuemalduskatte vahemaa vertikaalse toorikuni selliseks, et Teil on tapikeelte freesimiseks veel piisavalt ruumi.

### d) Töötlus

- Asetage ülafriede šabloonile ühe otsa juurde nii, et rönga võru (27.1) on vastu šabloonile.
- Suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseeni alla ja lukustage ülafriede freessimisügavus.
- Lülitage ülafriede sisse.
- Juhtige ülafriede ühtlaselt piki šabloonile (joonis 28).

**Tähelepanu:** rönga võru peab olema alati vastu šabloonile. Hoidke ülafriede alati mõlemast käepidemest šablooniga paralleelselt ja freessimisel ärge seadet keerake. Freessimissügavust ei tohi freessimise ajal muuta.




Sel viisil freesige kõik tapipesadega toorikud.

#### 6.4.2 Tapikeeled

##### a) Šabloonide paigaldamine (SZO 14 S või SZO 20 S) ja laastukaitse kinnitamine

Šabloonide paigaldamisel ja laastukaitse kinnitamisel toimige analoogiliselt punktiga zu 6.4.1 a), kuid pidage silmas järgmist erinevust:

- Mõlemad reguleerimisrattad (29.2) peavad olema suunatud alla.
- Rihtige šabloon välja nii, et reguleerimisrattate alumised osad (29.3) toetuvad liitesüsteemi põhikorpusele ja kinnitage šabloon selles asendis mõlema pöördnupuga (29.1).




### b) Tooriku kinnitamine

Kinnitage seadmesse toorik, millesse tahate freesida tapikeeli.

Seejuures tuleb tähelepanu pöörata järgmisele (vt joonis 30):

- Toorik peab külgnema piirdega.
- Toorik tuleb lükata alt vastu šabloonit ja tooriku ülaserv peab olema laastukaitsega ühetasa.



### c) Ülaufreesi ettevalmistus

(pärat kopeerrõnga paigaldamist, vt punkt 5.3)

**Tähelepanu: enne tarviku vahetust tuleb seadme toitepistik alati pistikupesast välja tömmata!**


- Asendage kalasabatapifrees soonefreesiga (vt T2) ja reguleerige ülaufreesil freesimissügavuseks välja tooriku paksus.

### d) Töötlus

#### Tapikeelte proovifreesimine


Viige kõigepealt läbi proovifreesimine, et kontrollida, kas kõik seadistused on korrektsed.

- Asetage ülaufrees šabloonit ühe otsa juurde nii, et rõnga võru (31.1) on vastu šabloonit.
- Suruge seade kuni reguleeritud freesimissügavuseeni alla ja lukustage ülaufreesi freesimissügavus.
- Lülitage ülaufreesisse.



- Juhtige ülaufreesi ühtlaselt piki šabloonit (joonis 32).

**Tähelepanu:** rõnga võru peab olema alati vastu šabloonit. Hoidke ülaufreesi alati mõlemast käepidemest šablooniga paralleelselt ja freesimisel ärge seadet keerake. Freesimissügavust ei tohi freesimise ajal muuta.




- Võtk toorik seadmost välja ja ühendage tapipesaga toorikuga.

Kui tappühendus ei ole täpne, tuleb teha järgmised parandused:

#### ° Tappühendus käib liiga raskelt (33.1):


Keerake reguleerimisrattaid plussi suunas.

#### ° Tappühendus käib liiga kergelt (33.2):



**Märkus:** reguleerimisrataste käsitsemiseks tuleb lahti keerata kruvid (34.1) ja need päraast reguleerimist uuesti kinni pingutada. Sellega jäääb reguleeritud asend hilisemateks töödeks fikseerituks.

- Korrake seda protseduuri, kuni ühendus on täiesti korrektne.



## 34 Tapikeelte freesimine

Freesige analoogiliselt proovifreesimisele kõik tapikeeled.

## 7 Teave kasutuse kohta

Liitesüsteemi kasutusvõimaluste üksikasjaliku kirjelduse leiate ka Internetist aadressil "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## 8 Lisatarvikud

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale, kuna need süsteemikomponendid on üksteisega optimaalselt kohandatud. Teiste tootjate tarvikute ja materjalide kasutamisel on tõenäoline töötulemuste halvenemine ja garantiinõuetekitsemine. Sõltuvalt kasutusotstarbest võib suureneda seadme kulminemine või koormus seadme kasutajale. Seetõttu kaitske ennast, oma seadet ja garantiiid, kasutades ainult Festooli originaaltarvikuid ja -materjale!

Freesimistarvikute, šabloonide ja teiste lisatarvikute tellimisnumbrid on esitatud tabelis T1, Festooli kataloogis ja veebleheküljel "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## 9 Garantii

Seadmete materjali- ja valmistusvigade suhtes kehtib kasutusriigi õigusaktidele vastav, kuid vähemalt 12-kuuline garantii. Euroopa Liidu liikmesriikides on garantiaeg 24 kuud (aluseks arve või saateleht). Garantii alla ei kuulu loomulikust kulumisest, ülekoormusest ning asjatundmatust kasutusest tingitud kahjustused, samuti kasutaja süül tekkinud ja muust nõuetevastases kasutusest tingitud kahjustused ning kahjustused, mis tuvastati ostmise ajal.

Garnatii ei laiene ka kahjustustele, mis on tekkinud muude kui Festooli originaalvaruosade ja -tarvikute (nt lihvtaldade) kasutamise tõttu.

Garantiinõudeid võetakse vastu üksnes siis, kui seade on tarnijale või Festooli volitatud parandustöökotta toimetatud lahtivõtmata kujul. Hoidke kasutusjuhend, ohutusnõuded, varuosade loetelu ja ostuarve hoolikalt alles. Muus osas kehtivad tootja üldised müügi- ja garantiitingimused.

## Märkus

Pideva uurimis- ja arendustöö tõttu jätab tootja endale õiguse esitatud tehniliste andmete muutmiseks.

## REACH Festool toodete, lisatarvikute ja materjalide kohta

REACH on alates aastast 2007 kogu Euroopas kehtiv kemikaalide määrus. Tootjatena oleme teadlikult klientide teavitamise kohustusest. Et Teid alati kõigega kursis hoida ja anda Teile teavet võimalike meie toodetes sisalduvate ainete kohta, lõime Teie jaoks järgmisse veebisaidi: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

## VS 600



(HR)

Izvornik naputka za uporabu

Spojni sustav VS 600

T1		Debljina materijala od - do (preporučeno)	Širina materijala do 600 mm
Vrsta spajanja			
Uglavni zubci "Lastin rep"	SZ 14 (14 mm)	15 - 20 mm (18 mm)	
	SZ 20 (20 mm)	21 - 28 mm (24 mm)	
Prstasti uglavni zubci	FZ 6 (6 mm)	6 - 10 mm	
	FZ 10 (10 mm)	10 - 20 mm	
Rupe za učvrsnice DS 32	Ø 6 mm	12 - 14 mm	
	Ø 8 mm	15 - 22 mm	
	Ø 10 mm	23 - 28 mm	
Otvoreni uglavni zubci "Lastin rep"	SZO 14 Z	10 - 14 mm	
	SZO 14S(14mm)		
	SZO 20 Z	14 - 25 mm	
	SZO 20S(20mm)		

T2		OF 900, OF 1000, OF 1010	OF 1400	
SZ 14	HSS	490991	490770	492181
	HM	490992	(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)
SZ 20	HSS	490995	490771	492182
	HM	490996	(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)
FZ 6	HSS	490944	490772	492179
	HM	490978	(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)
FZ 10	HSS	490946	484176	492180
	HM	490980	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)
DS 32	Ø 3 mm	491065		
	Ø 5 mm	491066	484176	492180
	Ø 6 mm	490067	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)
	Ø 8 mm	491068		
	Ø 10mm	491069		
SZ014Z	HM	490978	490772	492179
			(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)
SZ014S	HM	491164	490770	492181
			(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)
SZ020Z	HM	490980	484176	492180
			(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)
SZ020S	HM	491165	490771	492182
			(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)

464164

## 1 Tehnički podaci

Kataloške brojeve za glodala, svrdla, kopirne prstene i trnove za centriranje vidi tabelu T2. Preporučavamo da za navedena glodala odn. svrdla koristite maksimalan broj okretaja vaše vertikalne glodalice.

## 2 Namjenska uporaba

Spojni sustav VS 600 predviđen je namjenski, u kombinaciji sa odgovarajućim predlošcima, kopirnim prstenima i alatima za glodanje i zajedno sa Festoolovim vertikalnim glodalicama iz konstrukcijske serije OF 900, OF 1000, OF 1010 i OF 1400, za glodanje uglavnih zubaca "Lastin rep", prstastih uglavnih zubaca, rupa za učvrsnice i otvorenih uglavnih zubaca "Lastin rep" u drvu i materijalima od drva.

Za štete i nesreće uslijed nemjenske uporabe odgovara korisnik.


## 3 Sigurnosna upozorenja

- Vodite kod rada sa spojnim sustavom VS 600 također računa o sigurnosnim upozorenjima vaše ručne vertikalne glodalice.
- Upotrebljavajte samo one alate za glodanje, kopirne prstene i trnove za centriranje koji se navode u tabeli T2.
- Upotrebljavajte samo originalni pribor i pričuvne dijelove od Festoola.

- Osigurajte prije glodanja da su svi izratci sigurno učvršćeni i da su zatvorene sve stezne poluge i okretni gumbi spojnog sustava.

## 4 Ustroj

Spojni sustav VS 600 sastoji se od sljedećih glavnih sastavnih dijelova (slika 1):



1.1 Osnovno postolje

1.2 Držač za predloške

1.3 Okretni gumbi za učvršćivanje predloška



- 1.4 Zaokretni segment za držać
- 1.5 Stezne poluge za zaokretni segment
- 1.6 Stezne poluge za okomito premještanje predloška
- 1.7 Pritisne poluge za vodoravno učvršćivanje izradaka
- 1.8 Pritisne poluge za okomito učvršćivanje izradaka

## 5 Priprema

### 5.1 Postavljanje osnovnog postolja

Osnovno postolje valja pričvrstiti na stabilnoj podlozi tako da se ne klizi:


- Postavite osnovno postolje tako da prednji brid strši otpr. 5 mm.
- Pričvrstite osnovno postolje pomoću dva vijka (slika 2) ili pomoću dvije ručne stege (slika 3) na obe strane podloge.





### 5.3 Vertikalna glodalica

**Napomena:** Rukovanje vertikalne glodalice (namještanje dubine glodanja, izmjena alata, itd.) opisano je u naputku za uporabu iste.

**Montirajte nužni kopirni prsten centrično u postolje vertikalne glodalice:**



- Izvucite utikač iz utičnice.
- Postavite vertikalnu glodalicu na glavu.
- Popustite oba vijka (4.1) i uklonite prsten (4.2).
- Učvrstite trn za centriranje (4.4) u osovini vertikalne glodalice.
- Umetnite kopirni prsten (4.5, 5.3) ogrljakom okrenutom na gornju stranu u postolje vertikalne glodalice.
- Pomičite postolje vertikalne glodalice polako u smjeru trna za centriranje sve dok trn za centriranje (5.2) ne centriira kopirni prsten (5.3).
- Pritegnite kopirni prsten vijcima (4.3, 5.1) koji se isporučuju zajedno sa strojem.
- Uklonite trn za centriranje iz osovine vertikalne glodalice.



## OPREZ

### 0štećivanje glodala i predloška za glodanje

- Uklonite sa vertikalne glodalice podupirač (5.4) koji se može vertikalno prilagođavati, ukoliko je isti montiran.


## 6 Primjena

Spojnim sustavom VS 600 i dotičnim predloškom mogu se uspostaviti sljedeće vrste spojeva:


- **Uglavni zubci "Lastin rep"** (vidi poglavlje 6.1)
- **Prstasti uglavni zubci** (vidi poglavlje 6.2)
- **Rupe za učvrsnice** (vidi poglavlje 6.3)
- **Otvoreni uglavni zubci "Lastin rep"** (vidi poglavlje 6.4)

### 6.1 Uglavni zubci "Lastin rep"


#### a) Umetanje predloška




- Fiksirajte obe zaokretna segmenta (6.1) pomoću steznih poluga (6.2) u srednjem (okomitom) položaju.
- Popustite obe stezne poluge (7.1, 7.3) za okomito premještanje predloška i pritisnite držać (7.2) za predložak sasvim nadolje.
- Popustite okretne gume (7.4, 7.7) za učvršćivanje predloška i umetnите predložak (7.5).  
**Pažnja:** Oba kola za namještanje (7.6) moraju pokazivati prema dolje.
- Pritegnite obe stezne poluge za okomito premještenja predloška.



- Izravnajte predložak tako da su donji ustupi (8.1) od oba kola za namještanje priljubljena uz osnovno postolje spojnog sustava i pritegnite predložak pomoću oba okretna gumba (7.4, 7.7).
- Okrenite oba graničnika na položaj "SZ 14" odn. "SZ 20" (9.3). Izravnajte graničnike tako da su strelice (9.1) u ravnini sa nutarnjim, ravnim stranicama (9.2) izreza u predlošku. Pritegnite graničnike pomoću okretnih gumbi (9.4).
- Popustite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška i pomičite predložak prema gore.
- Položite izradak ispod oba kraja predloška. Pritisnite predložak prema dolje sve dok cijelom površinom ne naliježe na izratku i pritegnite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška.






### b) Učvršćivanje izradaka

Izratke koje treba međusobno spojiti valja uvijek oba istovremeno učvrstiti.

**Pri tome valja voditi računa o sljedećemu (vidi sliku 10):**



- Izratke valja učvrstiti tako da su prednje strane koje treba međusobno spojiti u jednoj ravni.
- Izratci moraju bočno biti priljubljeni uz graničnik.
- Oba izratka moraju gore međusobno činiti glatku ravninu.
- Stranice koje se u učvršćenom stanju nalaze na vanjskoj strani (a1 - a4) čine nutarnje stranice gotovog spoja.
- Kod okvira (korpusa) moraju se izratci za uglove "A" prisloniti uz lijevi graničnik, a za uglove "B" uz desni graničnik.

Izratci "1" i "3" moraju se u spojnom sustavu uvijek gore učvrstiti, a izratci "2" i "4" uvijek sprjeda.

### c) Pripreme na vertikalnoj glodalici (vidi 5.3)

**Pažnja:** Izvucite uvijek prvo mrežni utikač iz utičnice prije nego što mijenjate glodalo!

- Učvrstite glodalo (vidi tabelu T2) u stezna kliješta vertikalne glodalice.

- Namjestite nultu točku (dubina glodanja = 0 mm) na vašoj vertikalnoj glodalici, time što stroj postavite na predložak i pritisnite ga nadolje sve dok alat za glodanje ne dotakne površinu učvršćenog izratka.
- Namjestite sljedeću dubinu glodanja na vašoj vertikalnoj glodalici (**Pažnja:** ove dimenzije vrijede samo za glodala koja se navode u tabeli T2): SZ 14: 12 mm, SZ 20: 15 mm.
- Upotrebljavajte kod glodanja uglavnih zubača usisni poklopac bočnog graničnika na vertikalnoj glodalici ili usisni poklopac AH-OF (pribor). Priklučite usisni poklopac na prikladni usisni uređaj za kategoriju prašine "M" (npr. Festool usisač CLEANTEX CTM).

**Napomena:** Namjestite razmak usisnog poklopca prema okomitom izratku tako da vam na raspolaganju ostane još dostatan put pomaka za glodanje uglavnih zubača.

### d) Obradba

#### Pripremno narezavanje

Da bi se kod okomito učvršćenih izradaka izbjegao nastanak istrgnuća, preporučuje se da se površina istog pripremno nareže:


- Položite letvu (11.1) uz držać za predložak, čija debљina izratka iznosi +33 mm. Ova letva služi kao vodilica za vertikalnu glodalicu.
- Postavite vertikalnu glodalicu na predložak s desne strane izratka, tako da je površina za vođenje (11.2) od postolja vertikalne glodalice priljubljena uz letvu.



- Pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje i aretirajte dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici.
- Uključite vertikalnu glodalicu.
- Izvršite pomak vertikalne glodalice od desne na lijevu stranu uzduž letve, čime vršite pripremno narezavanje izratka u sinkronom hodu.

## Pokusno glodanje uglavnih zubaca

Provode prvo pokusno glodanje kako bi time kontrolirali da li su sve postavke ispravne.



- Položite vertikalnu glodalicu na kraj predloška, tako da je ogrljak (12.1) zaletnog prstena priljubljen uz predložak.
- Pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje i aretirajte dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici.
- Uključite vertikalnu glodalicu.
- Povlačite vertikalnu glodalicu ravnomjerno uzduž predloška (slika 13).




**Pažnja:** Ogrljak zaletnog prstena mora uvijek biti priljubljen uz predložak. Držite vertikalnu glodalicu uvijek za oba rukohvata paralelno u odnosu na predložak i ne okrećite stroj za vrijeme glodanja. Tijekom postupka glodanja nije dopušteno mijenjanje dubine glodanja.

- Kontrolirajte da li su svi uglavni zubci ispravno glodani, prema potrebi još jednom glodati.
- Izvadite izratke iz učvršćenja i sastavite ih.

Ukoliko spoj uglavnim zubcima nije precizan valja poduzeti sljedeće ispravke:

- Previše otpora kod uspostavljanja spoja uglavnim zubcima (14.1):



Smanjite minimalno dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici pomoću preciznog namještanja vertikalne glodalice (otpr. -0,5 mm)

- Previše labav spoj uglavnim zubcima (14.2): Povećajte minimalno dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici pomoću preciznog namještanja vertikalne glodalice (otpr. +0,5 mm)


- Predubok spoj uglavnim zubcima (14.3):

Kola za namještanje okretati u negativnom smjeru za onoliko koliko iznosi nepravilna dimenzija (1 crtica ljestvice odgovara -0,1 mm dubine uglavnih zubaca), predložak sukladno poglavljju 6.1 a) iznova umetnuti i izravnati.

- Nedostatno dubok spoj uglavnim zubcima (14.4):

Kola za namještanje okretati u pozitivnom smjeru za onoliko koliko iznosi nepravilna dimenzija (1 crtica ljestvice odgovara +0,1 mm dubine uglavnih zubaca), predložak sukladno poglavljju 6.1 a) iznova umetnuti i izravnati

**Napomena:** Da bi mogli premještati kola za namještanje morate popustiti vijke (15.1) i nakon izvršenog namještanja ponovo pritegnuti. Na taj način namještena pozicija ostaje fiksirana za kasnije radove.



**Ponovite ovaj postupak sve dok spoj nije apsolutno precisan.**


#### Glodanje uglavnih zubaca

Vršite glodanje uglavnih zubaca na isti način kao i pokusno glodanje.

#### 6.2 Prstasti uglavni zubci

##### a) Umetanje predloška i pričvršćivanje štitnika protiv iverja

- Fiksirajte pomoću stezne poluge oba zaokretna segmenta u srednjem (okomitom) položaju (vidi sliku 6).
- Popustite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška i pritisnite držać za predložak sasvim nadolje.



- Popustite okretne gume (16.1) za učvršćivanje predloška i umetnите predložak.

**Pažnja:** Presavijena stražnja stranica (16.2) predloška mora pokazivati prema gore.

- Gurajte predložak do krajnjeg stražnjeg položaja i pritegnite ga pomoću oba okretna gumba (16.1).
- Okrenite oba graničnika na položaj "FZ 6" odn. "FZ 10" (16.5). Izravnajte graničnike tako da su strelice (16.8) u ravnini sa nutarnjim, ravnim stranicama (16.7) izreza u predlošku. Pritegnite graničnike pomoću okretnih gumbi (16.6).

- Pomaknите predložak prema gore i podmetnите dasku od mekog drva (16.4) kao štitnik protiv iverja ispod predloška.

**Napomena:** Štitnik protiv iverja spriječava da kod glodanja na stražnjom strani izratka dolazi do trganja iverja.


**Pažnja:** Da kod glodanja ne bi došlo do oštećivanja spojnog sustava i da bi štitnik protiv iverja mogao ispuniti svoju funkciju, mora biti 5 mm deblji od izratka koji se obrađuje i mora u najmanju ruku imati onu širinu koju ima izradak.

- Pritisnite predložak prema dolje sve dok cijelom površinom ne naliježe na štitnik protiv iverja i pritegnite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška.
- Izravnajte štitnik protiv iverja tako da čini glatku ravnu sa prednjem bridu osnovnog postolja i učvrstite ga pomoću gornje pritisne poluge.
- Pričvrstite štitnik protiv iverja kratkim vijcima za drvo (16.3) za predložak.

##### b) Učvršćivanje izradaka

Izratke koje treba međusobno spojiti valja istovremeno učvrstiti pomoću prednje pritisne poluge i obraditi iste.

**Pri tome valja voditi računa o sljedećemu (vidi sliku 17):**



- Izratke valja učvrstiti tako da su prednje strane koje treba međusobno spojiti u jednoj ravnini.
- Izratci su bočno priljubljeni uz graničnik, međusobno izmjenično raspoređeni za širinu uglavnog zuba.
- Izratci se moraju odozdo potiskati na predložak.
- Kod okvira (korpusa) moraju se izratci za uglove "A" prisloniti uz lijevi graničnik, a za uglove "B" uz desni graničnik. Stražnja strana izradaka "1" i "3" mora biti priljubljena uz štitnik protiv iverja, a prednja strana izradaka "2" i "4" na pritisnoj polugi.

### c) Pripreme na vertikalnoj glodalici (vidi 5.3)

**Pažnja:** Izvucite uvijek prvo mrežni utikač iz utičnice prije nego što mijenjate alat!


- Učvrstite glodalo (vidi tabelu T1) u stezna kliješta vertikalne glodalice.
- Namjestite nultu točku (dubina glodanja = 0 mm) na vašoj vertikalnoj glodalici, time što stroj postavite na predložak i pritisnite ga nadolje sve dok alat za glodanje ne dotakne površinu učvršćenog izratka.
- Namjestite na vašoj vertikalnoj glodalici deblinu izratka kao dubinu glodanja.

**Pažnja:** Nije preporučljivo da dubina glodanja bude veća od promjera glodala. Bolje je da glodanje vršite u više faza rada.


- Upotrebljavajte kod glodanja uglavnih zubaca usisni poklopac bočnog graničnika na vertikalnoj glodalici ili usisni poklopac AH-OF (pribor). Priklučite usisni poklopac na prikladni usisni uređaj za kategoriju prašine "M" (npr. Festool usisač CLEANTEX CTM).

**Napomena:** Namjestite razmak usisnog poklopca prema okomitom izratku tako da vam na raspolaganju ostane još dostatan put pomaka za glodanje uglavnih zubaca.

### d) Obradba



- Položite vertikalnu glodalicu na kraj predloška, tako da je ogrijljak (18.1) zaletnog prstena priljubljen uz predložak.
- Pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje i aretirajte dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici.
- Uključite vertikalnu glodalicu.
- Povlačite vertikalnu glodalicu ravnomjerno uzduž predloška (slika 19).



**Pažnja:** Ogrijljak zaletnog prstena mora uvijek


biti priljubljen uz predložak. Držite vertikalnu glodalicu uvijek za oba rukohvata paralelno u odnosu na predložak i ne okrećite stroj za vrijeme glodanja. Tijekom postupka glodanja nije dopušteno mijenjanje dubine glodanja.

- Kontrolirajte dubinu uglavnih zubaca prije nego što izvadite izratke iz učvršćenja. Ukoliko dubina nije pravilna, smanjite odn. povećajte dubinu glodanja na vašoj vertikalnoj glodalici za onoliko koliko iznosi nepravilna dimenzija.

### 6.3 Rupe za učvrsnice

#### a) Umetanje predloška

- Fixieren Sie die beiden Schwenksegmente mit dem Spannhebel in der mittleren (senkrechten) Stellung (vidi sliku 6).
- Popustite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška i pritisnite držać za predložak sasvim nadolje.




- Popustite okretne gume (20.1) i umetnите predložak.

**Pažnja:** Oba kola za namještanje (20.5) moraju pokazivati prema dolje.

- Pritegnite obe stezne poluge za okomito premještanja predloška.

- Izravnajte predložak tako da su donji ustupi odoba kola za namještanje priljubljeni uz osnovno postolje spojnog sustava (vidi sliku 8) i pritegnite predložak pomoću oba okretna gumba (20.1).
- Zakrenit oba graničnika u položaj koji se prikazuje u slici 20. Izravnajte graničnike tako da su strelice (20.2) u ravnini sa nutarnjim, ravnim stranicama (20.3) izreza u predlošku. Pritegnite graničnike pomoću okretnih gumbi (20.4).
- Popustite obe stezne poluge (21.1) za okomito premještanje predloška i pomičite predložak prema gore.




- Popustite steznu polugu (21.2) i zaokrenite zaokretne segmente za držać predloška u stražnji položaj (slika 21). Pritegnite ponovo steznu polugu.
- Položite izradak ispod oba kraja predloška. Pritisnite predložak prema dolje sve dok cijelom površinom ne naliježe na izratku i pritegnite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška.

### b) Učvršćivanje izradaka

Izratke koje treba međusobno spojiti valja uvijek istovremeno učvrstiti.

**Pri tome valja voditi računa o sljedećemu (slika 22):**




- Izratke valja učvrstiti tako da su prednje strane koje treba međusobno spojiti u jednoj ravnini.
- Izratci moraju bočno biti priljubljeni uz graničnik.
- Oba izratka moraju gore međusobno činiti glatku ravninu.
- Stranice koje se u učvršćenom stanju nalaze na vanjskoj strani (a1 - a4) čine nutarnje stranice gotovog spoja.
- Kod okvira (korpusa) moraju se izratci za uglove "A" prisloniti uz lijevi graničnik, a za uglove "B" uz desni graničnik. Izratci "1" i "3" moraju se u spojnom sustavu uvijek gore učvrstiti, a izratci "2" i "4" uvijek sprijeda.

### c) Pripreme na vertikalnoj glodalici (vidi 5.3)

**Pažnja:** Izvucite uvijek prvo mrežni utikač iz utičnice prije nego što mijenjate glodalo!

- Učvrstite glodalo (vidi tabelu T1) u stezna klješta vertikalne glodalice.
- Namjestite nultu točku (dubina glodanja = 0 mm) na vašoj vertikalnoj glodalici, time što stroj postavite na predložak i pritisnite ga nadolje sve dok alat za glodanje ne dotakne površinu učvršćenog izratka.
- Namjestite dubinu glodanja kao što slijedi: Dubina rupa kod vodoravnog izratka trebala bi iznositi 2/3 debljine izratka. Dubinu rupa kod okomitog izratka valja odabrati tako da je dubina obju rupa zajedno za otpr. 2 mm veća od duljine učvrsnice (usporedi sliku 24).
- Priklučite vertikalnu glodalicu na prikladni usisni uređaj za kategoriju prašine "M" (npr. Festool usisač CLEANTEX CTM).

#### d) Obradba




Prvo valja izglodati rupe u vodoravnom izratku (23.1). Poradi toga je potrebno da se zaokretni segment nalazi u stražnjem položaju (vidi sliku 21).

Zatim valja zaokretni segment zaokrenuti u prednji položaj, kako bi se mogle izglodati rupe u okomitom izratku (23.2).

**Napomena:** Za zaokretanje zaokretnih segmenata valja samo popustiti steznu polugu (21.2). Nije potrebno potrebno popustiti stezne poluge (21.1) za okomito premještanje predloška.

- Stavite vertikalnu glodalicu na predložak, tako da ogrijak zaletnog prstena zahvaća u rupe predloška.
- Uključite vertikalnu glodalicu i pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje. Izglodajte tako sve rupe jednu za drugom.
- Izvadite izratke iz učvršćenja i sastavite ih. Ukoliko spoj uglavnim zubcima nije precizan valja poduzeti sljedeće ispravke:



° Okomiti izradak uvučen je na nutarnju stranu (24.1):

Kola za namještanje (23.3.) okretati u negativnom smjeru za onoliko koliko iznosi nepravilna dimenzija (1 crtica ljestvice odgovara -0,1 mm pomaka), predložak sukladno poglavlju 6.3 a) iznova umetnuti.

° Okomiti izradak strši van (24.2):

Kola za namještanje (23.3.) okretati u pozitivnom smjeru za onoliko koliko iznosi nepravilna dimenzija (1 crtica ljestvice odgovara +0,1 mm pomaka), predložak sukladno poglavlju 6.3 a) iznova umetnuti.

**Napomena:** Da bi mogli premještati kola za namještanje morate popustiti vijke (23.4) i nakon izvršenog namještanja ponovo pritegnuti. Na taj način namještena pozicija ostaje fiksirana za kasnije radove.


#### 6.4 Otvoreni uglavni zubci "Lastin rep"

Kod otvorenih uglavnih zubaca "Lastin rep" moraju se načelno prvo glodati lastini repovi predloškom SZO 14 S odn. SZO 20 S, a potom uglavni zubci predloškom SZO 14 Z odn. SZO 20 Z.

##### 6.4.1 Lastini repovi

###### a) Umetanje predloška (SZO 14 S odn. SZO 20 S) i pričvršćivanje štitnika protiviverja

- Fiksirajte pomoću stezne poluge oba zaokretna segmenta u srednjem (okomitom) položaju (vidi sliku 6).
- Popustite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška i pritisnite držač za predložak sasvim nadolje.



- Popustite okretne gume (25.2) za učvršćivanje predloška i umetnite predložak.

**Pažnja:** Presavijena stražnja stranica (25.1) predloška mora pokazivati prema gore.

- Gurajte predložak do krajnjeg stražnjeg položaja i pritegnite ga pomoću oba okretna gumba (25.2).
- Okrenite oba graničnika na položaj „SZ 14“ odn. „SZ 20“ (25.4). Izravnajte graničnike tako da su strelice (25.7) u ravnini sa nutarnjim, ravnim stranicama (25.6) izreza u predlošku. Pritegnite graničnike pomoću okretnih gumbi (25.3).

- Pomaknite predložak prema gore i podmetnите dasku od mekog drva (25.5) kao štitnik protiv iverja ispod predloška.

**Napomena:** Štitnik protiv iverja sprječava da kod glodanja na stražnjom strani izratka dolazi do trganja iverja.

**Pažnja:** Da kod glodanja ne bi došlo do oštećivanja spojnog sustava i da bi štitnik protiv iverja mogao ispuniti svoju funkciju, mora biti otpr. 5 mm deblji od izratka koji se obrađuje i mora u najmanju ruku imati onu širinu koju ima izradak.


- Pritisnite predložak prema dolje sve dok cijelom površinom ne naliježe na štitniku protiv iverja i pritegnite obe stezne poluge za okomito premještanje predloška.
- Izravnajte štitnik protiv iverja tako da čini glatku ravninu sa prednjem bridu osnovnog postolja i učvrstite ga pomoću gornje pritisne poluge.

### b) Učvršćivanje izratka

Učvrstite izradak koji je predviđen za izradu lastnih repova.

Pri tome valja voditi računa o sljedećemu (vidi sliku 26):

- Izradak mora bočno biti priljubljen uz graničnik.
- Izradak se mora odozdo potiskati na predložak i mora gore činiti ravninu sa štitnikom protiv iverja.
- Kod SZO 14 S dodatno učvrstiti priloženi plastični kutnik (26.1).



### c) Pripreme na vertikalnoj glodalici

(nakon montaže kopirnog prstena, vidi pogl. 5.3)

**Pažnja:** Izvucite uvijek prvo mrežni utikač prije nego što mijenjate alat!


- Učvrstite glodalo (vidi T2) u stezna kliješta vertikalne glodalice.

- Namjestite nultu točku (dubina glodanja = 0 mm) na vašoj vertikalnoj glodalici, time što stroj postavite na predložak i pritisnite ga nadolje sve dok alat za glodanje ne dotakne površinu učvršćenog izratka.
- Namjestite na vašoj vertikalnoj glodalici debljinu izratka kao dubinu glodanja.
- Upotrebjavajte kod glodanja usisni poklopac bočnog graničnika na vertikalnoj glodalici ili usisni poklopac AH-OF (pribor). Priklučite usisni poklopac na prikladni usisni uredaj za kategoriju prašine "M (npr. Festool usisač CLEANTEX CTM)".

**Napomena:** Namjestite razmak usisnog poklopca prema okomitom izratku tako da vam na raspolažanju ostane još dostatan put pomaka za glodanje uglavnih zubaca.

#### d) Obradba

- Položite vertikalnu glodalicu na kraj predloška, tako da je ogrljak (27.1) zaletnog prstena priljubljen uz predložak.



- Pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje i aretirajte dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici.
- Uključite vertikalnu glodalicu.
- Povlačite vertikalnu glodalicu ravnomjerno uzduž predloška (slika 28).



**Pažnja:** Ogrljak zaletnog prstena mora uvijek biti priljubljen uz predložak. Držite vertikalnu glodalicu uvijek za oba rukohvata paralelno u odnosu na predložak i ne okrećite stroj za


vrijeme glodanja. Tijekom postupka glodanja nije dopušteno mijenjanje dubine glodanja.

Na ovaj način izvršite glodanje lastinih repova u sve izratke.

#### 6.4.2 Uglavni zubci

##### a) Umetanje predloška (SZO 14 Z odn. SZO 20 Z) i pričvršćivanje štitnika protiv iverja


Postupajte kod umetanja predloška i kod pričvršćivanja štitnika protiv iverja na isti način kao i kod 6.4.1 a), međutim uz sljedeće odstupanje:



- Oba kola za namještanje (29.2) moraju pokazivati prema dolje.
- Izravnajte predložak tako da su donji ustupi (29.3) od oba kola za namještanje priljubljeni uz osnovno postolje spojnog sustava i pritegnite predložak u toj poziciji pomoću oba okretna gumba (29.1).

##### b) Učvršćivanje izratka

Učvrstite izradak koji je predviđen za izradu uglavnih zubaca.



Pri tome valja voditi računa o sljedećem (vidi sliku 30):

- Izradak mora bočno biti priljubljen uz graničnik.
- Izradak se mora odozdo potiskati na predložak i mora gore činiti ravninu sa štitnikom protiv iverja.

##### c) Pripreme na vertikalnoj glodalici

(nakon montaže kopirnog prstena, vidi pogl. 5.3)


**Pažnja:** Izvucite uvijek prvo mrežni utikač prije nego što mijenjate alat!

- Zamijenite glodalo za uglavne zubce "Lastin rep" za glodalo za ute (vidi T2) i namjestite na vašoj vertikalnoj glodalici debljinu izratka kao dubinu glodanja.

##### d) Obradba

###### Pokusno glodanje uglavnih zubaca

Provedite prvo pokusno glodanje kako bi time kontrolirali da li su sve postavke ispravne.




- Položite vertikalnu glodalicu na kraj predloška, tako da je ogrljak (31.1) zaletnog prstena priljubljen uz predložak.
- Pritisnite stroj do namještene dubine glodanja nadolje i aretirajte dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici.
- Uključite vertikalnu glodalicu.
- Povlačite vertikalnu glodalicu ravnomjerno uzduž predloška (slika 32).

**Pažnja:** Ogrljak zaletnog prstena mora uvijek biti priljubljen uz predložak. Držite vertikalnu glodalicu uvijek za oba rukohvata paralelno u odnosu na predložak i ne okrećite stroj za vrijeme glodanja. Tijekom postupka glodanja nije dopušteno mijenjanje dubine glodanja.

- Izvadite izradak iz učvršćenja i sastavite ga sa izratkom koji ima lastine repove.  
Ukoliko spoj uglavnim zubcima nije precizan valja poduzeti sljedeće ispravke:

◦ **Previše otpora kod uspostavljanja spoja uglavnim zubcima (33.1):**



Kola za namještanje okretati u pozitivnom smjeru.


◦ **Previše labav spoj uglavnim zubcima (33.2):**

Kola za namještanje okretati u negativnom smjeru.

◦ **Predubok spoj uglavnim zubcima (33.3):**

Smanjite minimalno dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici pomoću preciznog namještanja vertikalne glodalice.

◦ **Nedostatno dubok spoj uglavnim zubcima (33.4):**



Povećajte minimalno dubinu glodanja na vertikalnoj glodalici pomoću preciznog namještanja vertikalne glodalice.

**Napomena:** Da bi mogli premještati kola za namještanje morate popustiti vijke (34.1) i nakon izvršenog namještanja ponovo pritegnuti. Na taj način namještena pozicija ostaje fiksirana za kasnije radove.

- Ponovite ovaj postupak sve dok spoj nije absolutno precisan.

#### **Glodanje uglavnih zubaca**

Vršite glodanje uglavnih zubaca na isti način kao i pokusno glodanje.

## **7 Banka podataka o primjenama**

Iscrpan opis mogućnosti primjene spojnog sustava naći ćete i u našoj banci podataka o primjenama u internetu pod "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## **8 Pribor**

Upotrebljavajte za ovaj stroj isključivo originalan pribor od Festoola i potrošni materijal od Festoola koji je za to predviđen, pošto su ove komponente sustava optimalno uskladene jedna na drugu. Kod uporabe pribora i potrošnog materijala drugog ponuđača raste vjerojatnost negativnog utjecaja na kakvoću rezultata rada i ograničenje prava na garanciju. Ovisno o primjeni može doći do povećanja habanja stroja ili vašeg osobnog opterećenja. Zaštitite stoga sami sebe, vaš stroj i vaša prava na garanciju isključivom uporabom originalnog pribora od Festoola i potrošnog materijala od Festoola!

Kataloški brojeve za alate za glodanje, predloške i ostali pribor naći ćete u tabeli T1, vašem katalogu od Festoola ili na našoj internet stranici "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## **9 Odgovornost za nedostatke proizvoda**

Za naše uređaju preuzimamo odgovornost za pogreške u materijalu ili u proizvodnji sukladno zakonskim odredbama koje su specifične za dotičnu državu, ali najmanje 12 mjeseci. Unutar država članica EU-a rok odgovornosti za nedostatke proizvoda iznosi 24 mjeseci (dokaz se podnosi fakturom ili dostavnicom). Od ove odgovornosti su isključene štete koje su posljedica prije svega prirodnog trošenja/habanja, preopterećenja, nestručnog rukovanja, odn. štete za koje krivnju snosi korisnik, ili štete nastale ostalom uporabom koja nije u skladu sa naputkom za rukovanje, ili štete koje su bile poznate prilikom kupnje.

Isto tako ostaju isključene štete koje su posljedica uporabe neoriginalnog Festoolovog pribora i potrošnog materijala (npr. brusnog tanjura).

Pritužbe mogu se uvažiti samo ako se uređaj vratí dobavljaču ili ovlaštenoj Festoolovoj servisnoj radionici u neraskloprenom stanju. Čuvajte naputak za rukovanje, sigurnosna upozorenja, popis pričuvnih dijelova i dokaz o kupnji stroja na sigurnom mjestu. Uostalom vrijede dotično aktualni uvjeti za odgovornost za nedostatke proizvoda koje određuje proizvođač.

**Napomena**

Na temelju stalnih istraživanja i daljnog razvoja pridržava se pravo na preinake tehničkih podataka koji su ovdje sadržani.

**REACH za Festoolove proizvode, pribor i potrošni materijal istih**

REACH je kratica za Uredbu o kemikalijama koja je od 2007. na snazi diljem Europe. Mi kao „pridodani korisnik“, znači kao proizvođač proizvoda, svjesni smo toga da našim kupcima moramo pružati odgovarajuće informacije. Da bi vam uvijek mogli pružati aktualne informacije i obavijestiti vas o možebitnim materijalima iz popisa kandidata, uredili smo za vas sljedeći nastup u internetu: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

## VS 600



(LV) Oriģinālā lietošanas pamācība

Savienojuma izveides sistēma VS 600

(LT) Originali naudojimo instrukcija



Sujungimų sistema VS 600

LV

LT

<b>T1. tabula</b>		<b>Materiāla biezums</b> no - līdz (ieteicams)	<b>Materiāla plātums līdz 600 mm</b>
<b>Savienojuma veids</b>			
Bezdelīgastes formas dzeguļsavienojums	SZ 14 (14 mm) SZ 20 (20 mm)	15–20 mm (18 mm) 21–28 mm (24 mm)	
Taisnstūra formas dzeguļsavienojums	FZ 6 (6 mm) FZ 10 (10 mm)	6–10 mm 10–20 mm	
Tapsavienojums DS 32	Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm	12–14 mm 15–22 mm 23–28 mm	
Atklātais bezdelīgastes formas dzeguļsavienojums	SZ0 14 Z SZ014S(14mm) SZ0 20 Z SZ020S(20mm)	10–14 mm 14–25 mm	

<b>T1</b>	<b>Medžiagos storis</b> nuo - iki (rekomenduojamas)	<b>Medžiagos plātums līdz 600 mm</b>
<b>Sujungimo tipas</b>		
Kregždēs uodegos formos dygiai	SZ 14 (14 mm) SZ 20 (20 mm)	15 - 20 mm (18 mm) 21 - 28 mm (24 mm)
Kaištiniai dygiai	FZ 6 (6 mm) FZ 10 (10 mm)	6 - 10 mm 10 - 20 mm
Kaiščių sky-lės DS 32	Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm	12 - 14 mm 15 - 22 mm 23 - 28 mm
Atviri kregždēs uodegos formos dygiai	SZ0 14 Z SZ014S(14mm) SZ0 20 Z SZ020S(20mm)	10 - 14 mm 14 - 25 mm

<b>T2</b>						<b>OF 900, OF 1000, OF 1010</b>	<b>OF 1400</b>	464164
SZ 14	HSS HM	490991 490992	490770 (Ø 17 mm)	492181 (Ø 17 mm)				
SZ 20	HSS HM	490995 490996	490771 (Ø 24 mm)	492182 (Ø 24 mm)				
FZ 6	HSS HM	490944 490978	490772 (Ø 8,5 mm)	492179 (Ø 8,5 mm)				
FZ 10	HSS HM	490946 490980	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)				
DS 32	Ø 3 mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10mm	491065 491066 490067 491068 491069	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)				
SZ014Z	HM	490978	490772 (Ø 8,5 mm)	492179 (Ø 8,5 mm)				
SZ014S	HM	491164	490770 (Ø 17 mm)	492181 (Ø 17 mm)				
SZ020Z	HM	490980	484176 (Ø 13,8 mm)	492180 (Ø 13,8 mm)				
SZ020S	HM	491165	490771 (Ø 24 mm)	492182 (Ø 24 mm)				

## 1 Tehniskie dati

Frēžu, urbju, kopēšanas gredzenu un centrēšanas punktsišu pasūtījuma numurus sk. T2. tabulā. Norādītās frēzes vai urbju ieteicams izmantot virsfrēzes maksimālo apgriezienu skaita režīmā.

## 1 Techniniai duomenys

Frezų, grāžtu, kopijavimo žiedų ir centravimo glemžtvu užsakymo numerius žr. lentelēje T2. Dirbant nurodytomis frezomis ir grāžtais, rekomenduojame nustatyti didžiausius vertikalaus frezavimo mašinos sukimosi greičius.

## 2 Izmantošana saskaņā ar noteikumiem

Saskaņā ar noteikumiem savienojuma izveides sistēma VS 600 ir paredzēta bezdelīgastes formas dzeguļu, taisnstūra formas dzeguļu, tapu ligzdu un atklāto bezdelīgastes formas dzeguļu izfrēzēšanai koksнē un kokmateriālos, izmantojot atbilstošus šablonus, kopēšanas gredzenus un frēzēšanas instrumentus, kā arī Festool virsfrēzes OF 900, OF 1000, OF 1010 un OF 1400.

Par bojājumiem un negadījumiem, kas rodas, izmantojot mašīnu neparedzētam mērķim, atbild lietotājs.

## 2 Naudojimas pagal paskirti

Tiesioginė sujungimų sistemos VS 600 paskirtis yra, naudojant atitinkamus šablonus, kopijavimo žiedus bei frezavimo īrankius, Festool OF 900, OF 1000, OF 1010 ir OF 1400 serijų vertikalaus frezavimo mašinomis medienoje ir medienos gaminiuose frezuoti kregždēs uodegos formos dygius, kaištinus dygius, kaiščių skyles ir atvirus kregždēs uodegos formos dygius.


Už žalą ir nelaimingus atsitikimus, kilusius sistemą naudojant ne pagal paskirtį, atsako tik vartotojas.

## 3 Drošības norādījumi

- Strādājot ar savienojuma izveides sistēmu VS 600, ievedīrojet arī rokas virsfrēzes drošības norādījumus.
- Izmantojet tikai T2. tabulā norādītos frēzēšanas instrumentus, kopēšanas gredzenus un centrēšanas punktsišus.
- Izmantojet tikai oriģinālos Festool piederumus un rezerves daļas.
- Pirms frēzēšanas sākšanas pārliecinieties, vai sagataves ir iespīlētas stingri un vai visas savienojuma izveides sistēmas iespīlēšanas sviras un grozāmie rokturi ir aizgriezti.

## 3 Saugos nurodymai

- Dirbdami su sujungimų sistēma VS 600, taip pat laikykitēs jūsų rankinės vertikalaus frezavimo mašinos saugos nurodymų.
- Naudokite tik lentelēje T2 nurodytus frezavimo īrankius, kopijavimo žiedus ir centravimo glemžtvus.
- Naudokite tik originalią Festool papildomą īrangą ir atsargines dalis.
- Prieš frezuodami īsitikinkite, kad apdirbamosios detalēs yra patikimai ītvirtintos, o visos sujungimų sistemos užspaudimo svirtys ir sukamosios rankenēlēs yra užveržtos.



#### 4 Konstrukcija

Savienojuma izveides sistēmas VS 600 galvenās sastāvdaļas (1. att.)

- 1.1 Pamatrāmis
- 1.2 Šablonu turētājs
- 1.3 Grozāmais rokturis šablona iespīlēšanai
- 1.4 Turētāja pagriešanas segments
- 1.5 Pagriešanas segmenta ie-spīlēšanas svira
- 1.6 Šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas svira
- 1.7 Pies piedējstienis sagatavju iespīlēšanai vertikālajā plaknē
- 1.8 Pies piedējstienis sagatavju iespīlēšanai horizontālajā plaknē

#### 4 Sandara

Sujungimū sistemā VS 600 sudaro tokie pagrindinai mazgai (1 pav.):

- 1.1 Pagrindinis rēmas
- 1.2 Šablony laikiklis
- 1.3 Sukamosios galvutes šablonu užspaudimui
- 1.4 Pasukamasis segmentas laikikliui
- 1.5 Pasukamojo segmento užspaudimo svirtis
- 1.6 Užspaudimo svirtis šablono perstūmimui vertikalia kryptimi
- 1.7 Sijelē horizontaliam gaminių užspaudimui
- 1.8 Sijelē vertikaliam gaminių užspaudimui

#### 5 Sagatavošana darbam

##### 5.1 Pamatrāmja uzstādīšana

Pamatrāmis jāpiestiprina pie stabilas pamatnes, lai neslīdētu.

- Uzstādīet pamatrāmi tā, lai priekšējā mala būtu izvirzīta par aptuveni 5 mm.
- Piestipriniet pamatrāmi pie pamatnes, izmantojot divas skrūves (2. att.) vai divas skrūvuspīles (3. att.).

##### 5.3 Virsfrēze

**Norādījums.** Virsfrēzes lietošana (frēzēšanas dzīluma iestatīšana, darba instrumentu maiņa u.c.) ir aprakstīta tās lietošanas instrukcijā.

##### Vajadzīgā kopēšanas gredzena uzstādīšana virsfrēzes frēzēšanas galda centrā

- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Apgrieziet virsfrēzi otrādi.

#### 5 Paruošimas

##### 5.1 Pagrindinio rēmo pastatymas

Pagrindinīs rēmas turi būti prītvirtintas ant stabilaus pagrindo taip, kad neslystu:

- Pagrindinj rēmā pastatykite taip, kad jo priekinē briauna išsikištu apie 5 mm.
- Pagrindinj rēmā prītvirtinkite prie pagrindo abiejose pusēse dviem varžtais (2 pav.) arba dviem sraigtiniais veržtuva (3 pav.).

##### 5.3 Vertikalaus frezavimo mašīna

**Nurodymas:** Vertikalaus frezavimo mašinos naudojimas (frezavimo gylio nustatymas, īrankio keitimas ir t.t.) aprašytas jos ekspluatacijos instrukcijoje.

##### Reikalingā kopijavimo žiedā centriškai sumontuokite vertikalaus frezavimo mašinos frezavimo stale:



- Iš elektros lizdo ištraukite kištuką.
- Vertikalaus frezavimo mašiną pastatykite ant galvos.

2

3

4

- Atskrūvējiet abas skrūves (4.1) un izņemiet gredzenu (4.2).
- Iespīlējiet centrēšanas punktsiti (4.4) frēzes vārpstā.
- Izvietojiet kopēšanas gredzenu (4.5, 5.3) virsfrēzes frēzēšanas galda ar atloku uz augšu.
- Virziet lēnām frēzēšanas galdu centrēšanas punktsīša virzienā, līdz kopēšanas gredzens (5.3) ir uzstādīts centrā, izmantojot centrēšanas punktsiti (5.2).
- Pieskrūvējiet kopēšanas gredzenu, izmantojot abas komplektācijā iekļautās skrūves (4.3, 5.1).
- Izņemiet centrēšanas punktsiti no frēzes vārpstas.
- Atsukite abu varžtus (4.1) ir nuimkite žiedā (4.2).
- Centravimo glemžtuva (4.4) tvirtai užspauskite frezos špindelyje.
- Kopijavimo žiedā (4.5, 5.3) juosteles aukštyne jādēkite ļ vertikalaus frezavimo mašinos frezavimo stalā.
- Frezavimo stalā lētai pastumkite centravimo glemžtuvo kryptimi, kol centravimo glemžtuvas (5.2) centruos kopijavimo žiedā (5.3).
- Kopijavimo žiedā tvirtai prisukite abiem mašinos komplekte esančiais varžtais (4.3, 5.1).
- Centravimo glemžtuva išsimkite iš frezos špindelio.



#### UZMANĪBU

##### Frēzes un frēzēšanas šablonu bojājums

- Noņemiet no virsfrēzes augstumā regulējamo atbalstu (5.4), ja tāds ir uzstādīts.



#### ATSARGIAI

##### Yra pavojuši sugadinti frezā ir frezavimo šablonā

- Jeigu yra sumontuota, nuimkite reguliuojamo aukščio atramā (5.4) nuo vertikalaus frezavimo mašinos.

## 6 Lietošana

Izmantojot savienojuma izveides sistēmu VS 600 un attiecīgos šablonus var izveidot šādu veidu savienojumus:

- bezdelīgastes formas dzeguļsavienojumu (sk. 6.1 punktu)
- taisnstūra formas dzeguļsavienojumu (sk. 6.2 punktu)
- tapsavienojumu (sk. 6.3 punktu)
- atklāto bezdelīgastes formas dzeguļsavienojumu (sk. 6.4 punktu)
- kregždēs uodegos formos dygialis (žr. skyrių 6.1)
- kaištiniai dygialis (žr. skyrių 6.2)
- kaiščių skylėmis ir kaiščiais (žr. skyrių 6.3)
- atvirais kregždēs uodegos formos kaiščiais (žr. skyrių 6.4)





## 6 Naudojimas

Sujungimų sistema VS 600 ir atitinkamais šablonais galima realizuoti tokius sujungimų tipus:

## 6.1 Bezdelīgastes formas dzēšanas iestāžu uodegos formu guļsavienojums

### a) Šablona ieviešana

- Nostipriniet abus pagriešanas segmentus (6.1) vidējā (vertikālajā) stāvoklī, izmantojot iespīlēšanas sviru (6.2).
- Atgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras (7.1, 7.3) un nospiediet šablona turētāju (7.2) uz leju līdz galam.
- Atskrūvējiet grozāmos rokturus (7.4, 7.7), kas paredzēti šablona iespīlēšanai, un ievediet šablonu (7.5).
- Uzmanību!** Abiem regulēšanas rokturiem (7.6) jābūt vērstiem uz leju.
- Aizgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas sviras.
- Novietojiet šablonu tā, lai abu regulēšanas rokturu apakšējie zobi (8.1) piekļauatos savienojuma izveides sistēmas pamatrāmim, un iespīlējiet šablonu, izmantojot abus grozāmos rokturus (7.4, 7.7).
- Pagrieziet abus atturus stāvoklī "SZ 14" vai "SZ 20" (9.3). Novietojiet atturus tā, lai ar bultiņām apzīmētās daļas (9.1) piekļauatos šablonu paziņājumu iekšējām, līdzēnajām malām (9.2). Iespīlējiet atturus, izmantojot grozāmos rokturus (9.4).
- Atgrieziet abas šablona novietojuma augstuma iespīlēšanas sviras un pavirziet šablonu uz augšu.
- Ievietojiet sagatavi, lai tā atrastos zem abiem šablona galiem. Nospiediet šablonu uz leju tik daudz, lai tas piekļauatos sagatavei ar visu virsmu, un aizgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras.



## 6.1 Kregždēs uodegos formos dygai

### a) Šablono īdējimas


- Abu pasukamuosius segmentus (6.1) užspaudimo svirtimi (6.2) fiksuojite vidurinēje (vertikālojel) padētyje.
- Atlaivinkite abi užspaudimo svirtis šablono perstūmimui vertikalia kryptimi (7.1, 7.3) ir šablono laikiklī (7.2) pa spauskite iki galo žemyn.
- Atlaivinkite šablono užspaudimui naudojamas suka mosiās rankenēles (7.4, 7.7) ir īdēkite šabloną (7.5).

**Dēmesio:** abu nustatymo ratukai (7.6) turi būti nukreipti žemyn.

- Abi užspaudimo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.
- Šabloną išlyginkite taip, kad apatinēs abiejų nustatymo ratukų (8.1) aikštelės liestų sujungimų sistemos pagrindinjā rēmā, ir abejomis suka mosiomis rankenēlēmis (7.4, 7.7) šabloną tvirtai užspauskite.
- Abi atramas pasukite į padētį "SZ 14" ar "SZ 20" (9.3). Šias atramas išlyginkite taip, kad rodyklēs (9.1) priglusty prie vidinių, tiesiųjų šablono īgilinimų pusiu (9.2). Sukamosiomis rankenēlēmis (9.4) atramas stipriai užveržkite.
- Atlaivinkite abi užspaudi mo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, ir pastumkite šabloną aukštyn.
- Po abiem šablono galais padēkite gaminj. Spauskite šabloną žemyn tol, kol jis visu plotu atguls ant gaminio, ir abi užspaudimo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.

### b) Sagatavju iespīlēšana

Vienmēr vienlaicīgi jāiespīlē abas savienojamās sagataves.



### Šim nolūkam jāņem vērā šādi nosacījumi (sk. 10. att.)

- Sagataves jāiespīlē tā, lai to savienojamie gali savstarpēji sakļautos.
- Sagatavēm sānos jāpiekļaujas atturim.
- Sagatavju savienojuma vietas augšpusei jābūt līdzdenai.
- Puses, kas iespīlētā stāvoklī ir vērstas uz ārpusi (a1-a4), veido gatavā savienojuma iekšpusi.
- Gatavojoj rāmi (korpusu), sagatavēm, kas veido stūri "A", jāpiekļaujas kreisajam atturim, bet stūri "B" — labajam.

Sagataves "1" un "3" savienojuma izveides sistēmā vienmēr jāiespīlē no augšpuses, bet sagataves "2" un "4" — no priekšpuses.

### b) Gaminij užspaudimas

Abu gaminiai, kurie bus tarpusavyje jungiami, visuomet užspaudžiami vienu metu.

### Čia reikia atkreipti dēmesj ī tokius dalykus (žr. 10 pav.):

- Gaminius reikia užspausti taip, kad tarpusavyje jungiami galinai paviršiai gulētu vienas prie kito.
- Gaminiai viena puse turi liesti atramā.
- Gaminij galai viršuje turi būti susilietę.
- Užspaustoje būklēje išorēje esančios pusēs (a1 - a4) sudarys gatavo sujungimo vidines puses.
- Rēme (korpuse) kampams "A" gaminiai turi būti prideami prie kairiosios atramos, o kampams "B" — prie dešiniosios atramos.

Sujungimū sistemoje gaminius "1" ir "3" visuomet reikia užspausti viršuje, o gaminius "2" ir "4" — priekyje.

### c) Virsfrēzes sagatavošana (sk. 5.3 punktu)

#### **Uzmanību! Pirms frēzes nomaiņas vienmēr atvienojiet tīkla kontakstspraudni no kontaktligzdas!**

- Iespīlējiet frēzi (sk. T2. tabulu) virsfrēzes patronā.
- Noregulējiet virsfrēzes nulles punktu (frēzēšanas dzīlums = 0 mm), novietojot mašīnu uz šablona un piespiežot uz leju tik daudz, lai frēzēšanas instruments saskartos ar iespīlētās sagataves virsmu.
- Noregulējiet virsfrēzē šādu frēzēšanas dzīlumu (**Uzmanību!** Šie dati attiecas tikai uz T2. tabulā norādītajām frēzēm.): SZ 14 — 12 mm, SZ 20 — 15 mm.
- Frēzējot dzeguļus, lietojiet virsfrēzes sānu attura nosūcēja pārsegu vai nosūcēja

### c) Vertikalaus frezavimo mašinos paruošimas (žr. 5.3)

#### **Dēmesio: prieš frezos keitimā maitinimo kabelio kištukā visuomet ištraukite iš elektros lizdo!**

- Vertikalaus frezavimo mašinos spyruokliniame patronē įtvirtinkite frezā (žr. lentelę T2).
- Nustatykite vertikalaus frezavimo mašinos nulinj tašķu (frezavimo gylis = 0 mm). Tam mašīnā uzdēkite ant šablono ir spauskite žemyn tol, kol frezavimo ļrankis palies užspausto gaminio paviršiū.
- Savo vertikalaus frezavimo mašinoje nustatykite tokius frezavimo gylius (**dēmesio:** šie dydžiai tinka tik lentelēje T2 nurodytoms frezoms): SZ 14: 12 mm, SZ 20: 15 mm.

pārsegu AH-OF (piederums). Pievienojiet nosūcēja pārsegu piemērotai nosūces iekārtai, kas atbilst putekļainības klasei "M" (piemēram, nosūcējam Festool CLEANTEX CTM).

**Norādījums.** Attālumu starp nosūcēja pārsegu un vertikāli iespīlēto sagatavi norugulējiet tā, lai vēl paliktu pietiekami daudz vietas, kas nepieciešama, lai veiktu dzeguļu frēzēšanu.

- Frezuodami dygus, naudokite vertikalaus frezavimo mašinos šoninēs atramos nusiurbimo gaubtā arba nusiurbimo gaubtā AH-OF (reikmenys). Nusiurbimo gaubtā prijunkite prie dulkiņu klasē "M" atitinānčio išstraukimo iрenginio (pvz., Festool CLEANTEX CTM siurblys).

**Nurodymas:** Nusiurbimo gaubto atstumā iki vertikalaus gaminio nustatykite toki, kad frezuodami dygus dar turētumēte pakankamai erdvēs judējimui.

#### d) Apstrāde leskrambāšana

Lai novērstu vertikāli iespīlētās sagataves plīsumus, tās virsma ir jāeskrambā.

- Novietojiet pie šablona turētāja līsti (11.1), kuras platums atbilst sagataves biezumam +33 mm. Šī līste kalpo kā virsfrēzes vadotne.
- Novietojiet virsfrēzi uz šablona pa labi no sagataves tā, lai virsfrēzes frēzēšanas galda vadotnes virsma (11.2) piekļautos līstei.
- Piespiediet mašīnu uz leju līdz iereģulētajam frēzēšanas dziļumam un nofiksējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu.
- Ieslēdziet virsfrēzi.
- Vadiet virsfrēzi gar līsti pa labi un pa kreisi un šādā veidā vienlaicīgi ieskrambājet sagatavi.



#### d) Apdirbimas Ipjovimas


Kad užveržtame gaminyje būtū išvengta išplēšu, jo paviršius turi būti ipjautas:

- Ant šablono laikiklio uždékite lentelę (11.1), kurios plotis lygus gaminio storui +33 mm. Šī lentelė bus kreipiančioji vertikalaus frezavimo mašinai.
- Vertikalaus frezavimo mašiną uždékite ant šablono dešinēje gaminio pusēje taip, kad vertikalaus frezavimo mašinos frezavimo stalo kreipientysis paviršius (11.2) liestų lentelę.
- Spauskite mašiną žemyn iki nustatyto frezavimo gyliai ir tuomet šį frezavimo gylį užfiksuo kite vertikalaus frezavimo mašinoje.
- Ijunkite vertikalaus frezavimo mašiną.
- Vertikalaus frezavimo mašiną tolygiu judesiū stumkite iš dešinējā kairei išilgai lentelės ir taip ipjaukite gaminj.


#### Dzeguļu frēzēšanas izmēģinājums

Vispirms veiciet frēzēšanas izmēģinājumu, lai pārbaudītu, vai visi iestatījumi ir pareizi.

**Bandomasis dygių frezavimas**  
**Pirma atlikite bandomajā frezavimā, kad galētumēte patikrinti, ar visi nustatymai teisingi.**



- Novietojiet virsfrēzi šablona galā tā, lai atbalstgredzena atloks (12.1) piekļautos šablonam.
  - Pies piediet mašīnu uz leju līdz iere gulētajam frēzēšanas dziļumam un nofiksējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu.
  - Ieslēdziet virsfrēzi.
  - Vadiet virsfrēzi vienmērīgi gar šablonu (13. att.).
- Uzmanību!** Atbalstgredzena atlokam vienmēr jāpiekļaujas šablonam. Turiet virsfrēzi vienmēr aiz abiem rokturiem paralēli šablonam un frēzēšanas laikā negrozieta mašīnu. Frēzēšanas dziļumu frēzēšanas laikā mainīt nedrīkst.
- Pārbaudiet, vai visi dzeguļi ir pareizi izfrēzēti — vajadzības gadījumā frēzēšanu atkārtojiet.
  - Izņemiet sagataves no spīlēm un savienojiet kopā.
  - Vertikalaus frezavimo mašīnā uždēkite ant šablonu galu taip, kad atraminio žiedo juostelē (12.1) priglost prie šablonu.
  - Spauskite mašīnā žemyn iki nustatyto frezavimo gylī ir tuomet šī frezavimo gylī užfiksokite vertikalaus frezavimo mašīnoje.
  - Ijunkite vertikalaus frezavimo mašīnā.
  - Vertikalaus frezavimo mašīnā tolygiai stumkite išilgai šablonu (13 pav.).
- Dēmesio:** atraminio žiedo juostelē turi būti nuolat pri gludusi prie šablonu. Vertikalaus frezavimo mašīnā visuomet laikykitie už abieju rankenu lygiagrečiai šablonui ir frezavimo metu jos nesukokite. Frezavimo proceso metu frezavimo gylī keisti negalima.
- Kontroliuokite, ar visi sujungimo dygai išfrezuoti tikslai, ir, esant reikalui, frezuokite dar kartā.
  - Atlaisvinkite gaminus ir juos sujunkite tarpusavyje.



#### Darbības, kas jāveic, ja dzeguļsavienojums neatbilst precīzi

##### ◦ Dzeguļsavienojums ir pārakcieš (14.1):

samaziniet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, veicot nelielu precīzo pierēgulēšanu (par aptuveni -0,5 mm).

##### ◦ Dzeguļsavienojums ir pārakvalīgs (14.2):

palieliniet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, veicot nelielu precīzo pierēgulēšanu (par aptuveni +0,5 mm).

##### ◦ Dzeguļsavienojums ir pārakdziļš (14.3):

pagrieziet regulēšanas rokturus par attiecīgo izmēru mīnus zīmes virzienā (viena skalas iedaļa atbilst -0,1 mm dzeguļu dziļuma), ievietojiet

#### Jeigu sujungime dygai ne visai tikslai sutampa, reikia atlīkti tokias korektūras:

##### ◦ Sujungime dygai per sunkai jūda (14.1):

Vertikalaus frezavimo mašinos tikslaus nustatymo ranķēlē nežymiai (apie -0,5 mm) sumazinkite mašinos frezavimo gylī.

##### ◦ Sujungime dygai jūda per laisvai (14.2):

Vertikalaus frezavimo mašinos tikslaus nustatymo ranķēlē nežymiai (apie +0,5 mm) padidinkite mašinos frezavimo gylī.

##### ◦ Dyginius sujungimas per gilus (14.3):


šablonu no jauna un noregulējet tā stāvokli saskaņā ar 6.1 a) punktu.

◦ **Dzeguļsavienojums ir pārāk sekls (14.4):**

pagrieziet regulēšanas rokturus par attiecīgo izmēru plus zīmes virzienā (viena skalas iedaļa atbilst +0,1 mm dzeguļu dziļuma), ievietojiet šablonu no jauna un noregulējet tā stāvokli saskaņā ar 6.1 a) punktu.

**Norādījums.** Lai regulēšanas rokturus varētu pagriezt, jāatskrūvē skrūves (15.1) un pēc regulēšanas atkal jāpieskrūvē. Tādējādi iereģulētais stāvoklis tiek saglabāts turpmākajiem darbiem.

**Atkārtojiet šīs darbības, līdz savienojums atbilst precīzi.**



Nustatymo ratukus klaidingo matmens atžvilgiu pasukti minuso kryptimi (1 skalēs padala atitinka -0,1 mm dygio gylī), šablonā, vadovaujantis skyriumi 6.1 a), uždēti iš naujo ir išlyginti.

◦ **Dyginišsujungimas nepakankamai gilius (14.4):**

Nustatymo ratukus klaidingo matmens atžvilgiu pasukti pliuso kryptimi (1 skalēs padala atitinka +0,1 mm dygio gylī), šablonā, vadovaujantis skyriumi 6.1 a), uždēti iš naujo ir išlyginti.

**Nurodymas:** norint pasukti nustatymo ratukus, reikia atsuktī varžtus (15.1), atlīkti nustatymā ir varžtus vēl užsukti. Tokiu būdu nustatyta padētis lieka fiksuoja tolesniam darbui.

**Šī procedūrā kartokite tol, kol sujungimas bus tikslus.**


### Dzeguļu frēzēšana

Veiciet visu dzeguļu frēzēšanu tādā pašā veidā kā frēzēšanas izmēģinājumu.

### 6.2 Taisnstūra formas dzeguļsavienojums

#### a) Šablona ieviešana un skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata piestiprināšana

- Nostipriniet abus pagriešanas segmentus vidējā (vertikālajā) stāvoklī, izmantojot iespīlēšanas sviru (sk. 6. att.).
- Atgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras un nospieciet šablona turētāju uz leju līdz galam.
- Atskrūvējiet grozāmos rokturus (16.1), kas paredzēti šablona iespīlēšanai, un ievietojiet šablonu.



### Dygių frezavimas

Visus dygius frezuokite analogiskai bandomajam frezavimui.

### 6.2 Kaiščio formos dygiai

#### a) Šablono uždējimas ir apsaugos nuo atplaišu tvirtinimas

- Abu pasukamuosius segmentus užspaudimo svirtimi fiksuojite vidurinēje (vertikālioje) padētyje (žr. 6 pav.).
- Atlaisvinkite abi užspaudimo svirtis šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, ir šablono laikiklī paspauskite iki galozemyn.
- Atlaisvinkite šablono užspaudimui naudojamas sukmāsias rankenēles (16.1) ir jādēkite šablonā.

**Dēmesio:** Sulenkta užpakanlinē šablono pusē (16.2) turi būti nukreipta aukštyn.

**Uzmanību!** Izliektajai šablona mugurpusei (16.2) jābūt vērstai uz augšu.

- levietojiet šablonu uz aizmuguri līdz galam un iespīlējiet, izmantojot abus grozāmos rokturus (16.1).
- Pagrieziet abus atturus stāvoklī "FZ 6" vai "FZ 10" (16.5). Novietojiet atturus tā, lai ar bultiņām apzīmētās daļas (16.8) piekļautos šablona padziļinājumu iekšējām, līdzdenajām malām (16.7). Iespīlējiet atturus, izmantojot grozāmos rokturus (16.6).
- Pavirziet šablonu uz augšu un skabargu veidošanās novēršanai zem šablona novietojiet mīkstas koksnes latu (16.4).

**Norādījums.** Skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata frēzēšanas laikā novērš plūsumus sagataves aizmugurē.

**Uzmanību!** Lai frēzēšanas laikā nesabojātu savienojuma izveides sistēmu un skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata varētu pildīt savu funkciju, šai latai saīdzinājumā ar apstrādājamo sagatavi jābūt par 5 mm biezākai un vismaz tikpat platai.

- Nospiediet šablonu uz leju tik daudz, lai tas piekļautos skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatai ar visu virsmu, un aizgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras.
- Novietojiet skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatu tā, lai tā atrastos vienā līmenī ar pamatrāmja priekšējo malu, un iespīlējiet, izmantojot augšējo piespiedējstieni.
- Pieskrūvējiet skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatu pie šablona, izmantojot īsas kokskrūves (16.3).

- Stumkite šablona atgal iki atramos ir tvirtai užspauskite abiem sukamosiomis rankenēlēmis (16.1).

- Abi atramas pasukite jā padēt "FZ 6" ar "FZ 10" (16.5). Šīas atramas išlyginkite taip, kad rodyklēs (16.8) priglostu prie vidiniņu, tiesiņu šablono ijlīnijām pusē (16.7). Sukamosiomis rankenēlēmis (16.6) atramas stipriai užveržkite.
- Pastumkite šablona aukštyn ir po juo padēkite minkšto medžio lentelę (16.4) kaip apsaugā nuo atplaišu.

**Nurodymas:** Apsauga nuo atplaišu apsaugo užpakalnē gaminio pusē nuo atplaišu, kurios gali atsirasti frezuojant.

**Dēmesio:** Kad frezuojant sujungimū sistema nebūtū pažeista ir kad apsauga nuo atplaišu galētū atlīkti savu funkciju, ši apsauga turi būti 5 mm storesnē už apdirbamā gaminj ir būti bent jau apdirbamā gaminio pločio.


- Spauskite šablona žemyn tol, kol jis visu plotu atguls ant apsaugos nuo atplaišu, ir abi užspaudimo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.
- Apsaugā nuo atplaišu išlyginkite taip, kad ji baigtuusi susilietusi su pagrindinio rēmo priekine briauna, ir ja tvirtai užspauskite viršutine sijele.
- Apsaugā nuo atplaišu trumpais medvaržčiais (16.3) prisukite prie šablono.

### b) Sagatavju iespīlēšana

Abas savienojamās sagataves vienlaicīgi jāiespīlē, izmantojot priekšējo piespiedējstieni, un jāapstrādā.

### Šim nolūkam jāņem vērā šādi nosacījumi (sk. 17. att.)

- Sagataves jāiespīlē tā, lai to savienojamie gali savstarpēji sakļautos.
- Sagatavēm jāpieklaujas ar sāniem pie attura ar nobīdi, kas atbilst dzeguļa platumam.
- Sagataves jāatspiež pret šablōnu no apakšas.
- Gatavojet rāmi (korpusu), sagatavēm, kas veido stūri "A", jāpieklaujas kreisajam atturim, bet stūri "B" — labajam. Sagatavēm "1" un "3" aizmugurē jāpieklaujas skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatai, bet sagatavēm "2" un "4" priekšpusē jāpieklaujas piespiedējstienim.



17

### b) Gaminių užspaudimas

Abu tarpusavyje jungiami gaminiai turi būti vienu metu užspaudžiami priekine sijele ir apdirbami.

### Čia reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus (žr. 17 pav.):

- Gaminius reikia užspausti taip, kad tarpusavyje jungiami galiniai paviršiai gulėtų vienas prie kito.
- Per dygio plotį vienas kito atžvilgiu perstumti gaminiai šonu yra prigludę prie atramos.
- Gaminiai turi būti iš apačios pristumti prie šablono.
- Rēme (korpusę) kampams "A" gaminiai turi būti prideidami prie kairiosios atramos, o kampams "B" – prie dešiniosios atramos. Gaminiai "1" ir "3" užpakalyje turi būti prigludę prie apsaugos nuo atplaišų, o gaminiai "2" ir "4" priekyje turi būti prigludę prie sijelės.

### c) Virsfrēzes sagatavošana (sk. 5.3 punktu)

**Uzmanību!** Pirms darba instrumenta nomaiņas vienmēr atvienojiet tīkla kontakstspraudni no kontaktligzdas!

- Iespilējiet frēzi (sk. T1. tabulu) virsfrēzes patronā.
- Noregulējiet virsfrēzes nulles punktu (frēzēšanas dziļums = 0 mm), novietojot mašīnu uz šablona un piespiežot uz leju tik daudz, lai frēzēšanas instruments saskartos ar iespilētās sagataves virsmu.
- Noregulējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, kas atbilst sagataves biezumam.

**Uzmanību!** Frēzēšanas dziļums nedrīkst būt lielāks par frēzes diametru. Tā vietā veiciet frēzēšanu vairākos posmos.

### c) Vertikalaus frezavimo mašinos paruošimas (žr. 5.3)

**Dēmesio:** prieš īrankio keitimā maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukite iš elektros lizdo!

- Vertikalaus frezavimo mašinos spyruokliniame patronē ītvirkinkite frezā (žr. lentelę T1).
  - Nustatykite vertikalaus frezavimo mašinos nulinj tašką (frezavimo gylis = 0 mm). Tam mašīnā uždékite ant šablono ir spauskite žemyn tol, kol frezavimo īrankis palies užspausto gaminio paviršiu.
  - Savo vertikalaus frezavimo mašinoje nustatykite gaminio storio reikšmę kaip frezavimo gylį.
- Dēmesio:** Frezavimo gylis neturi būti didesnis už frezos skersmenj. Vietoje to frezuokite keliais darbiniais veiksmais.

- Frēzējot dzeguļus, lietojiet virsfrēzes sānu attura nosūcēja pārsegu vai nosūcēja pārsegu AH-OF (piederums). Pievienojiet nosūcēja pārsegu piemērotai nosūces iekārtai, kas atbilst putekļainības klasei "M" (piemēram, nosūcējam Festoo CLEANTEX CTM).


**Norādījums.** Attālumu starp nosūcēja pārsegu un vertikāli iespīlēto sagatavi norūgulējiet tā, lai vēl paliktu pietiekami daudz vietas, kas nepieciešama, lai veiktu dzeguļu frēzēšanu.

- Frezuodami dygius, naudojite vertikalaus frezavimo mašinos šoninēs atramos nusiurbimo gaubtā arba nusiurbimo gaubtā AH-OF (reikmenys). Nusiurbimo gaubtā prijunkite prie dulķiņu klasē "M" atitinkančio išstraukimo iрenginio (pvz., Festool CLEANTEX CTM siurblys).

**Nurodymas:** Nusiurbimo gaubto atstumā iki vertikalaus gaminio nustatykite tokj, kad frezuodami dygius dar turētumēte pakankamai erdvēs judējimui.

#### d) Apstrāde

- Novietojiet virsfrēzi šablona galā tā, lai atbalstgredzena atloks (18.1) piekļautos šablonam.
  - Piespiediet mašīnu uz leju līdz iereģulētajam frēzēšanas dziļumam un nofiksējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu.
  - Ieslēdziet virsfrēzi.
  - Vadiet virsfrēzi vienmērīgi gar šablonu (19. att.).
- Uzmanību!** Atbalstgredzena atlokam vienmēr jāpiekļaujas šablonam. Turiet virsfrēzi vienmēr aiz abiem rokturiem paralēli šablonam un frēzēšanas laikā negroziet mašīnu. Frēzēšanas dziļumu frēzēšanas laikā mainīt nedrīkst.
- Pirms sagataves atbrīvošanas pārbaudiet dzeguļu dziļumu. Ja tas neatbilst vajadzīgajam, samaziniet vai palieliniet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu par atšķirīgo lielumu.



#### d) Apdirbimas

- Vertikalaus frezavimo mašīnā uždēkite ant šablono galotai, kad atraminio žiedo juostelē (18.1) priglustum prie šablonu.
  - Spauskite mašīnā žemyn iki nustatyto frezavimo gylio ir tuomet šj frezavimo gylī užfiksuojite vertikalaus frezavimo mašinoje.
  - Ijunkite vertikalaus frezavimo mašīnā.
  - Vertikalaus frezavimo mašīnā tolgiai stumkite išilgai šablono (19 pav.).
- Dēmesio:** atraminio žiedo juostelē turi būti nuolat prigludusi prie šablonu. Vertikalaus frezavimo mašīnā visuomet laikykite už abiejų rankenų lygiagrečiai šablonui ir frezavimo metu jos nesukokite. Frezavimo proceso metu frezavimo gylio keisti negalima.
- Pries atlaisvindami gaminius patikrinkite dygių gylį. Jei gylis netinka, savo vertikalaus frezavimo mašīnoje sumazinkite ar padidinkite frezavimo gylį klaidingo matmens atžvilgiu.



### 6.3 Tapsavienojums

#### a) Šablona ievietošana

- Nostipriniet abus pagriešanas segmentus vidējā (vertikālajā) stāvoklī, izmantojot iespīlēšanas sviru (sk. 6. att.).
- Atgrieziet abas šablona no vietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras un nospiediet šablona turētāju uz leju līdz galam.
- Atskrūvējiet grozāmos rokturus (20.1) un ievietojiet šablonu.

**Uzmanību!** Abiem regulēšanas rokturiem (20.5) jābūt vērstiem uz leju.

- Aizgrieziet abas šablona no vietojuma augstuma regulēšanas sviras.
- Novietojiet šablonu tā, lai abu regulēšanas rokturu apakšējie zobi piekļautos savienojuma izveides sistēmas pamatrāmim (sk. 8. att.), un iespīlējiet šablonu, izmantojot abus grozāmos rokturus (20.1.).
- Pagrieziet abus atturus 20. att. parādītajā stāvoklī. Novietojiet atturus tā, lai ar bultinām apzīmētās daļas (20.2) piekļautos šablona padziļinājumu iekšējām, līdzējām malām (20.3). Iespīlējiet atturus, izmantojot grozāmos rokturus (20.4).
- Atgrieziet abas šablona no vietojuma augstuma iespīlēšanas sviras (21.1) un pavirziet šablonu uz augšu.
- Atgrieziet iespīlēšanas sviru (21.2) un pagrieziet šablona turētāja pagriešanas segmentus aizmugurējā stāvoklī (21. att.) Aizgrieziet iespīlēšanas sviru.
- Ievietojiet sagatavi, lai tā atrastos zem abiem šablona galiem. Nospiediet šablonu uz leju tik daudz, lai tas piekļautos sagatavei ar visu



### 6.3 Kaiščių skylēs

#### a) Šablono īdējimas

- Abu pasukamuosius segmentus užspaudimo svirtimi fiksuoite vidurinēje (vertikālioje) padētyje (žr. 6 pav.).
- Atlaisvinkite abi užspaudimo svirtis šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, ir šablono laikiklī paspauskite iki galo žemyn.
- Atlaisvinkite sukamasias rankenēles (20.1) ir īdēkite šabloną.

**Dēmesio:** Abu nustatymo ratukai (20.5) turi būti nukreipti žemyn.


- Abi užspaudimo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.
- Šabloną išlyginkite taip, kad apatinēs abiejų nustatymo ratukų aikštelēs liestū sujungimy sistemos pagrindinj rēmā (žr. 8 pav.), ir abejomis sukamosiomis rankenēlēmis (20.1) šabloną tvirtai užspauskite.
- Abi atramas pasukite į 20 pav. pavaizduotą padētj. Šias atramas išlyginkite taip, kad rodyklēs (20.2) priglustū prie vidinių, tiesiujū šablono īgili nimy pusij (20.3). Sukamosiomis rankenēlēmis (20.4) atramas stipriai užveržkite.
- Atlaisvinkite abi užspaudi mo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi (21.1), ir pastumkite šabloną aukštyn.
- Atlaisvinkite užspaudimo svirtj (21.2), tuomet pasukamuosius segmentus, skirtus šablono laikymui, pasukite į užpakalinę padētj (21 pav.). Vēl užveržkite užspaudimo svirtis.
- Po abiem šablono galais padēkite gaminj. Spauskite šabloną žemyn tol, kol jis visu plotu atguls ant gaminio, ir abi užspaudimo svirtis, skir-

virsmu, un aizgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras.

tas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.

### b) Sagatavju iespīlēšana

Vienmēr vienlaicīgi jāiespīlē abas savienojamās sagataves.



**22**

### Šim nolūkam jāņem vērā šādi nosacījumi (sk. 22. att.)

- Sagataves jāiespīlē tā, lai to savienojamie gali savstarpēji sakļautos.
- Sagatavēm sānos jāpieklaujas atturim.
- Sagatavju savienojuma vietas augšpusei jābūt līdzzenai.
- Puses, kas iespīlētā stāvoklī ir vērstas uz ārpusi (a1-a4), veido gatavā savienojuma iekšpusi.
- Gatavojot rāmi (korpusu), sagatavēm, kas veido stūri "A", jāpieklaujas kreisajam atturim, bet stūri "B" — labajam. Sagataves "1" un "3" savienojuma izveides sistēmā vienmēr jāiespīlē no augšpuses, bet sagataves "2" un "4" — no priekšpuses.

### b) Gaminijų užspaudimas

Abu gaminiai, kurie bus tarpusavyje jungiami, visuomet užspaudžiami vienu metu.

### Čia reikia atkreipti dēmesj į tokius dalykus (žr. 22 pav.):

- Gaminius reikia užspausti taip, kad tarpusavyje jungiami galiniai paviršiai gulētu vienas prie kito.
- Gaminiai viena puse turi liesti atramą.
- Gaminijų galai viršuje turi būti susilietę.
- Užspaustoje būklėje išorėje esančios pusės (a1 - a4) sudarys gatavo sujungimo vidines puses.
- Réme (korpuose) kampams "A" gaminiai turi būti prideami prie kairiosios atramos, o kampams "B" — prie dešiniosios atramos. Sujungimy sistemoje gaminius "1" ir "3" visuomet reikia užspausti viršuje, o gaminius "2" ir "4" — priekyje.

### c) Virsfrēzes sagatavošana (sk. 5.3 punktu)

**Uzmanību! Pirms frēzes nomaiņas vienmēr atvienojiet tīkla kontakstspraudni no kontaktligzdas!**

- Iespīlējiet vajadzīgo frēzi (sk. 1. tabulu) virsfrēzes patronā.
- Noregulējiet virsfrēzes nulles punktu (frēzēšanas dziļums = 0 mm), novietojot mašīnu uz šablona un piespiežot uz leju tik daudz, lai frēzēšanas instruments saskartos ar iespīlētās sagataves virsmu.
- Iestatiet frēzēšanas dziļumu.

### c) Vertikalaus frezavimo mašinos paruošimas (žr. 5.3)

**Dēmesio: prieš frezos keitimā maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukite iš elektros lizdo!**

- Vertikalaus frezavimo mašinos spyruokliniame patronē itvirtinkite reikiama frezā (žr. lentelę T1).
- Nustatykite vertikalaus frezavimo mašinos nulinj tašką (frezavimo gylis = 0 mm). Tam mašiną uždēkite ant šablono ir spauskite žemyn tol, kol frezavimo īrankis palies užspausto gaminio paviršiu.


Ligzdu dzīlumam horizontāli novietotā sagatavē jābūt 2/3 no sagataves biezuma. Ligzdu dzīlums vertikāli novietotā sagatavē jāizvēlas tāds, lai abu ligzdu kopējais dzīlums pārsniegtu tapas garumu par aptuveni 2 mm (sal. sk. 24. att.).

- Pievienojet virsfrēzi piemērotai nosūces iekārtai, kas atbilst puteklainības klasei "M" (piemēram, nosūcējam Festoo CLEANTEX CTM).

- Frezavimo gylj nustatykite taip:  
Horizontaliojo gaminio skylių gylis turi būti lygus 2/3 gaminio storio. Vertikaliojo gaminio skylių gylj reikia parinkti taip, kad bendras abiejų skylių gylis būtų maždaug 2 mm didesnis už kaiščio ilgi (palyginkite 24 pav.).
- Vertikalaus frezavimo mašiną prijunkite prie dulkių klasę "M" atitinkančio išstraukimo īrenginio (pvz., Festool CLEANTEX CTM siurblys).

#### d) Apstrāde

Vispirms jāizfrēzē ligzdas horizontāli novietotajā sagatavē (23.1). Lai to veiktu, pagriešanas segmentam jāatrodas aizmugurējā stāvoklī (sk. 21. att.). Pēc tam pagriešanas segments jāpārvieto priekšējā stāvoklī, lai izfrēzētu ligzdas vertikālajā sagatavē (23.2).



**Norādījums.** Lai pārvietotu pagriešanas segmentu, ir tikai jāatgriež iespīlēšanas svira (21.2), neatzītieket šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviru (21.1).

- Novietojet virsfrēzi uz šablona tā, lai atbalstgredzena atloks savienotos ar šablona urbumiem.
- Ieslēdziet virsfrēzi un piešiediet mašīnu uz leju līdz ieregulētajam frēzēšanas dzīlumam. Izfrēzējiet visas ligzdas pēc kārtas.
- Izņemiet sagataves no spīlēm un savienojet kopā. Ja tapsavienojums neatbilst precīzi, jāveic šādas darbības.

#### d) Apdirbimas

Pirma skylēs turi būti frezuojamos horizontalajame gaminje (23.1). Tam pasukamasis segmentas turi būti užpakalinēje padétyje (žr. 21 pav.).


Po to pasukamasis segmentas turi būti pasuktas j priekinē padētij, kad būtu galima frezuoti skyles vertikaliajame gaminje (23.2).

**Nurodymas:** Norint pasuktī segmentā, reikia atlaisvinti tik šablono perstūmimui vertikalia kryptimi skirtā užspaudimo svirtī (21.2), ir jokiu būdu ne užspaudi mo svirtī (21.1).

- Vertikalaus frezavimo mašinā uždēkite ant šablono taip, kad atraminio žiedo juostelē jeitū j šablono angas.
- Ijunkite vertikalaus frezavimo mašinā ir spauskite jā žemyn iki nustatyto frezavimo gylio. Taip vienā po kitos išfrezuokite visas skyles.
- Atlaisvinkite gaminius ir juos sujunkite tarpusavyje. Jeigu kaištinis sujungimas nera tikslus, reikia atlikti tokias korektūras:

##### ◦ **Vertikalusis gaminys atsilieka (24.1):**

Nustatymo ratukus (23.3) klaidingo matmens atžvilgiu pasukti minuso kryptimi (1 skalēs padala atitinka -0,1 mm nobīdei), ievietojiet



šablonu no jauna un noregulējet tā stāvokli saskaņā ar 6.3 a) punktu.

◦ **Horizontāli novietotā sagatave ir novirzīta uz priekšu (24.2):**

pagrieziet regulēšanas rokturus (23.3) par attiecīgo izmēru plus zīmes virzienā (vienna skalas iedaļa atbilst +0,1 mm nobīdei), ievietojiet šablonu no jauna un noregulējet tā stāvokli saskaņā ar 6.3 a) punktu.

**Norādījums.** Lai regulēšanas rokturus varētu pagriezt, jāatskrūvē skrūves (23.4) un pēc regulēšanas atkal jāpieskrūvē. Tādējādi iereģulētais stāvoklis tiek saglabāts turpmākajiem darbiem.

vadovaujantis skyriumi 6.3 a), uždēti iš naujo.

◦ **Vertikalusis gaminys išsikiša (24.2):**

Nustatymo ratukus (23.3) klaidingo matmens atžvilgiu pasukti pliuso kryptimi (1 skalēs padala atitinka +0,1 mm nuokrypā), šablonā, vadovaujantis skyriumi 6.3 a), uždēti iš naujo.

**Nurodymas:** Norint pasukti nustatymo ratukus, reikia atsukti varžtus (23.4), atliki nustatymą ir varžtus vēl uzsukti. Tokiu būdu nustatyta padētis lieka fiksuota tolesniam darbui.

#### 6.4 Atklātais bezdelīgastes formas dzeguļsavienojums

Lai izveidotu atklāto bezdelīgastes formas dzeguļsavienojumu, dzeguļi vispirms jāizfrēzē, izmantojot šablonu SZO 14 S vai SZO 20 S un pēc tam šablonu SZO 14 Z vai SZO 20 Z.

#### 6.4 Atviri kregždēs uodegos formos dygai

Atviruose kregždēs uodegos sujungimuoje visuomet pirma šablonu SZO 14 S ar SZO 20 S frezuojamos kregždēs uodegos ir tik po to šablonu SZO 14 Z ar SZO 20 Z frezuojami dygai.

##### 6.4.1 Bezdelīgastes formas dzeguļi

a) **Šablonas (SZO 14 S vai SZO 20 S) ievietošana un skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata piestiprināšana**


- Nostipriniet abus pagriešanas segmentus vidējā (vertikālajā) stāvoklī, izmantojot iespīlēšanas sviru (sk. 6. att.).
- Atgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras un nospiediet šablona turētāju uz leju līdz galam.
- Atskrūvējiet grozāmos rokturus (25.2), kas paredzēti šablona iespīlēšanai, un ievietojiet šablonu.

##### 6.4.1 Kregždēs uodegos

a) **Šablonas (SZO 14 S ar SZO 20 S) įdėjimas ir apsaugos nuo atplaišu tvirtinimas**

- Abu pasukamuosis segmentus užspaudimo svirtimi fiksuoite vidurinēje (vertikālioje) padētyje (žr. 6 pav.).
- Atlaisvinkite abi užspaudimo svirtis šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, ir šablono laikiklī paspauskite iki galo žemyn.
- Atlaisvinkite šablono užspaudimui naudojamas sukmāsias rankenēles (25.2) ir įdėkite šabloną.

**Dēmesio:** Sulenkta užpakalinē šablono pusē (25.1) turi būti nukreipta aukštyn.



**Uzmanību!** Izliektajai šablona mugurpusei (25.1) jābūt vērstai uz augšu.

- Levietojiet šablonu uz aizmuguri līdz galam un iespīlējet, izmantojot abus grozāmos rokturus (25.2).
- Pagrieziet abus atturus stāvoklī "SZ 14" vai "SZ 20" (25.4). Novietojiet atturus tā, lai ar bultiņām apzīmētās daļas (25.7) piekļautos šablona padziļinājumu iekšējām, līdzdenajām malām (25.6). Iespīlējet atturus, izmantojot grozāmos rokturus (25.3).
- Pavigriet šablonu uz augšu un skabargu veidošanās novēršanai zem šablona novietojiet mīkstas koksnes latu (25.5).

**Norādījums.** Skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata frēzēšanas laikā novērš plīsumus sagataves aizmugurē.

- Uzmanību!** Lai frēzēšanas laikā nesabojātu savienojuma izveides sistēmu un skabargu veidošanās novēršanas aizsarglata varētu pildīt savu funkciju, šai latai salīdzinājumā ar apstrādājamo sagatavi jābūt par aptuveni 5 mm biezākai un vismaz tikpat platai.
- Nospiediet šablonu uz leju tik daudz, lai tas piekļautos skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatai ar visu virsmu, un aizgrieziet abas šablona novietojuma augstuma regulēšanas iespīlēšanas sviras.
  - Novietojiet skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatu tā, lai tā atrastos vienā līmenī ar pamatrāmja priekšējo malu, un iespīlējet, izmantojot augšējo piespiedēstieni.

### b) Sagataves iespīlēšana

Iespīlējet sagatavi, kurā jāizfrēzē bezdelīgastes formas dzeguļi. Šim nolūkam jāņem vērā šādi nosacījumi (sk. 26. att.)

- Stumkite šablonā atgal iki atramos ir tvirtai užspauskite abiem sukamosiomis rankenēlēmis (25.2).

- Abi atramas pasukite j padētj „SZ 14“ ar „SZ 20“ (25.4). Šias atramas išlyginkite taip, kad rodyklēs (25.7) priglostu prie vidini, tiesijušu šablono īglinīm pusē (25.6). Sukamosiomis rankenēlēmis (25.3) atramas stipriai užveržkite.
- Pastumkite šablonā aukštyn ir po juo padēkite minkšto medžio lentelę (25.5) kaip apsaugā nuo atplaišu.

**Nurodymas:** Apsauga nuo atplaišu apsaugo užpakaline gaminio puse nuo atplaišu, kurios gali atsirasti frezuojant.


**Dēmesio:** Kad frezuojant sujungimy sistema nebūtu pažeista ir kad apsauga nuo atplaišu galētū atlīkti savu funkciju, ši apsauga turi būti maždaug 5 mm storesnē už apdirbamā gaminj ir būti bent jau apdirbamo gaminio pločio.

- Spauskite šablonā žemyn tol, kol jis visu plotu atguls ant apsaugos nuo atplaišu, ir abi užspaudimo svirtis, skirtas šablono perstūmimui vertikalia kryptimi, užveržkite.
- Apsaugā nuo atplaišu išlyginkite taip, kad ji baigtuši susilietusi su pagrindinio rēmo priekine briauna, ir ja tvirtai užspauskite viršutine sijele.

### b) Gaminio užspaudimas

Užspauskite gaminj, kuriame numatyta frezuoti kregzdēs uodegas.

Čia reikia atkreipti dēmesj j tokius dalykus (žr. 26 pav.):



- Sagatavei sānos jāpiekļaujas atturim.
- Sagatave jāatspiež pret šablonu no apakšas, bet no virspuses līdzeni jānosedz ar skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatu.
- Izmantojot šablonu SZO 14 S, jāiespīlē arī komplektācijā ietilpstojas plastmasas stūrenis (26.1).
- Gaminys turi šonu priglosti prie atramos.
- Gaminys turi būti iš apačios pristumtas prie šablono ir jo galas viršuje turi liesti apsaugā nuo aplaišu.
- Naudojant SZO 14 S, kartu užspausti pridedamā plastikinj kampā (26.1).

**c) Virsfrēzes sagatavošana (pēc kopēšanas gredzena uzstādīšanas, sk. 5.3 punktu)**

**Uzmanību! Pirms darba instrumenta nomaiņas vienmēr atvienojiet tīkla kontakstspraudni no kontaktligzdas!**

- Iespīlējiet frēzi (sk. T2. tabulu) virsfrēzes patronā.
- Noregulējiet virsfrēzes nulles punktu (frēzēšanas dziļums = 0 mm), novietojot mašīnu uz šablona un piespiežot uz leju tik daudz, lai frēzēšanas instruments saskartos ar iespīlētās sagataves virsmu.
- Noregulējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, kas atbilst sagataves biezumam.
- Frēzēšanas laikā lietojiet virsfrēzes sānu attura nosūcēja pārsegu vai nosūcēja pārsegu AH-OF (piederums). Pievienojiet nosūcēja pārsegu piemērotai nosūces iekārtai, kas atbilst putekļainības klasei "M" (piemēram, nosūcējam Festoo CLEANTEX CTM).

**c) Vertikalaus frezavimo mašinos paruošimas**

(po kopijavimo žiedo uždējimo, žr. skyrių 5.3)

**Dēmesio: prieš jrankio keitīmā maitinimo kabelio kištukā visuomet ištraukite iš elektros lizdo!**

- Vertikalaus frezavimo mašinos spyruokliniame patronē įtvirtinkite frezā (žr. lentelę T2).
- Nustatykite vertikalaus frezavimo mašinos nulinj tašķu (frezavimo gylis = 0 mm). Tam mašīnā uždēkite ant šablono ir spauskite žemyn tol, kol frezavimo jrankis palies užspausto gaminio paviršiu.
- Savo vertikalaus frezavimo mašinoje nustatykite gaminio storio reikšmē kaip frezavimo gylį.
- Frezuodami naudokite vertikalaus frezavimo mašinos šoninēs atramos nusiurbimo gaubtā arba nusiurbimo gaubtā AH-OF (reikmenys). Nusiurbimo gaubtā prijunkite prie dulkių klāšē "M" atitinkančio ištraukimo īrenginio (pvz., Festool CLEANTEX CTM siurblys).

**Norādījums.** Attālumu starp nosūcēja pārsegu un vertikāli iespīlēto sagatavi noregulējiet tā, lai vēl paliku pietiekami daudz vietas, kas nepieciešama, lai veiktu dzeguļu frēzēšanu.

**Nurodymas:** Nusiurbimo gaubto atstumā iki vertikalaus gaminio nustatykite tokj, kad frezuodami dygius dar turētumēte pakankamai erdvēs judējimui.

#### d) Apstrāde

- Novietojiet virsfrēzi šablona galā tā, lai atbalstgredzena atloks (27.1) piekļautos šablonam.
- Piespiediet mašīnu uz leju līdz ieregulētajam frēzēšanas dziļumam un nofiksējiet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu.
- Ieslēdziet virsfrēzi.
- Vadiet virsfrēzi vienmērīgi gar šablonu (28. att.).

**Uzmanību!** Atbalstgredzena atlokam vienmēr jāpieķaujas šablonam. Turiet virsfrēzi vienmēr aiz abiem rokturiem paralēli šablonam un frēzēšanas laikā negroziet mašīnu. Frēzēšanas dziļumu frēzēšanas laikā mainīt nedrīkst.



Šādā veidā izfrēzējiet bezdelī-gastes formas dzeguļus visās sagatavēs.

#### 6.4.2 Dzeguļi

##### a) Šablona (SZO 14 Z vai SZO 20 Z) ievietošana un skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatas piestiprināšana

Lai ievietotu šablonu un piestiprinātu skabargu veidošanās novēršanas aizsarglatu, rīkojieties tāpat kā 6.4.1 a) punktā, tomēr ievērojot dažas atšķirības.

- Abiem regulēšanas rokturiem (29.2) jābūt vērstiem uz leju.
- Novietojiet šablonu tā, lai abu regulēšanas rokturu apakšējie zobi (29.3) piekļautos savienojuma izveides sistēmas pamatrāmim, un iespīlējiet šablonu šādā stāvoklī, izmantojot abus grozāmos rokturus (29.1).



#### d) Apdirbimas

- Vertikalaus frezavimo mašinā uždēkite ant šablono galotā tipa, kad atraminio žiedojuostelē (27.1) priglustu prie šablonu.
- Spauskite mašīnu žemyn iki nustatyto frezavimo gylio ir tuomet šī frezavimo gylī užfiksuojiet vertikalaus frezavimo mašīnoje.
- Ijunkite vertikalaus frezavimo mašīnā.
- Vertikalaus frezavimo mašinā tolgai stumkite išilgai šablonu (28 pav.).

**Dēmesio:** Atraminio žiedojuostelē turi būti nuolat pri-gludusi prie šablonu. Vertikalaus frezavimo mašinā visuomet laikykitė už abiejų rankenų lygiagrečiai šablonui ir frezavimo metu jos nesukiojite. Frezavimo proceso metu frezavimo gylio keisti negalima.

Tokiu būdu frezuokite visus gaminius su kregždės uodegomis.

#### 6.4.2 Dygiai

##### a) Šablona (SZO 14 Z ar SZO 20 Z) ijdējimas ir apsaugos nuo atplaišu tvirtinimas

Šabloną jidēkite ir apsaugā nuo atplaišu tvirtinkite taip, kaip aprašyta 6.4.1 a), tik su tokiais skirtumais:

- Abu nustatymo ratukai (29.2) turi būti nukreipti žemyn.
- Šabloną išlyginkite taip, kad apatinės abiejų nustatymo ratukų (29.3) aikštēlēs liestų sujungimų sistemos pagrindinjā rēmā, ir abejomis su kamosiomis rankenēlēmis (29.1) šabloną tvirtai užspauskite šioje padėtyje.



### b) Sagataves iespīlēšana

Iespīlējet sagatavi, kurā jāizfrēzē dzeguļi.

Šim nolūkam jāņem vērā šādi nosacījumi (sk. 30. att.)

- Sagatavei sānos jāpiekļaujas atturim.
- Sagatave jāatspiež pret šablonu no apakšas, bet no virspuses līdzēni jānosedz ar skaibargu veidošanās novēršanas aizsarglatu.

### b) Gaminio užspaudimas

Užspauskite gaminj, kuriame numatyta frezuoti dygus.

Čia reikia atkreipti dēmesj ļ tokius dalykus (žr. 30 pav.):

- Gaminys turi šonu priglosti prie atramos.
- Gaminys turi būti iš apačios pristumtas prie šablono ir jo galas viršuje turi liesti apsaugā nuo atplaišu.

### c) Virsfrēzes sagatavošana

(pēc kopēšanas gredzena uzstādīšanas, sk. 5.3 punktu)

**Uzmanību!** Pirms darba instrumenta nomaiņas vienmēr atvienojiet tīkla kontakstspraudni no kontaktligzdas!

- Nomainiet bezdelīgastes formas dzeguļu frēzi ar gropju frēzi (sk. T2. tabulu) un noregulējet viersfrēzē frēzēšanas dziļumu, kas atbilst sagataves biezumam.

### c) Vertikalaus frezavimo mašīnos paruošīmas

(po kopijavimo žiedo uždējimo, žr. skyriū 5.3)

**Dēmesio:** prieš jrankio keitīmā maitinimo kabelio kištukā visuomet ištraukite iš elektros lizdo!

- Frezā kregždēs uodegos formos dygiņu frezavimui pakiskite griovelīu freza (žr. lentelē T2), o savo vertikalaus frezavimo mašinoje nustatykite gaminio storio reikšmē kaip frezavimo gylj.

### d) Apstrāde

#### Dzeguļu frēzēšanas izmēģinājums

Vispirms veiciet frēzēšanas izmēģinājumu, lai pārbaudītu, vai visi iestatījumi ir pareizi.


- Novietojiet viersfrēzi šablona galā tā, lai atbalstgredzena atloks (31.1) piekļautos šablonam.
- Pies piediet mašīnu uz leju līdz ieregulētajam frēzēšanas dziļumam un nofiksējet viersfrēzē frēzēšanas dziļumu.
- Ieslēdziet viersfrēzi.
- Vadiet viersfrēzi vienmērīgi gar šablonu (32. att.).

### d) Apdirbimas

#### Bandomasis dygiņu frezavimas

Pirma atlikite bandomajā frezavimā, kad galētumēte patikrinti, ar visi nustatymai teisingi.

- Vertikalaus frezavimo mašīnā uždēkite ant šablono galotā tipi, kad atraminio žiedo juostelē (31.1) priglostu prie šablono.
  - Spauskite mašīnā žemyn iki nustatyto frezavimo gyljo ir tuomet šī frezavimo gylj užfiksokite vertikalaus frezavimo mašinoje.
  - Ijunkite vertikalaus frezavimo mašīnā.
  - Vertikalaus frezavimo mašīnā tolgiai stumkite išilgai šablonu (32 pav.).
- Dēmesio:** Atraminio žiedo juostelē turi būti nuolat priglususi prie šablono. Vertikalaus frezavimo mašīnā



mašīnu. Frēzēšanas dziļumu frēzēšanas laikā mainīt nedrīkst.

- Izņemiet sagatavi un savienojiet ar sagatavi, kurā ir izveidoti bezdelīgastes formas dzeguļi. Darbības, kas jāveic, ja dzeguļsavienojums neatbilst precīzi

visuomet laikykite už abiejū rankenū lygiagrečai šablonui ir frezavimo metu jos nesukokite. Frezavimo proceso metu frezavimo gylio keisti negalima.

- Atlaisvinkite gaminj ir sujunkite jī su gaminju, kuriame išfrezuotos kregždēs uodegos. Jeigu sujungime dygiai ne visai tiksliai sutampa, reikia atlikti tokias korektūras:

**◦ Sujungime dygiai per sunkiai juda (33.1):**

Nustatymo ratukus reikia pasukti pliuso kryptimi.

**◦ Sujungime dygiai juda per laisvai (33.2):**


Nustatymo ratukus reikia pasukti minuso kryptimi.

**◦ Dyginis sujungimas per gilus (33.3):**

Vertikalaus frezavimo mašinos tikslaus nustatymo rankenēle nežymiai sumažinkite frezavimo gylį.

**◦ Dyginis sujungimas nepankamai gilus (33.4):**

Vertikalaus frezavimo mašinos tikslaus nustatymo rankenēle nežymiai padidinkite frezavimo gylį.



**◦ Dzeguļsavienojums ir pārāk cieš (33.1):**

pagrieziet regulēšanas rokturus plus zīmes virzienā.

**◦ Dzeguļsavienojums ir pārāk valīgs (33.2):**

pagrieziet regulēšanas rokturus mīnus zīmes virzienā.

**◦ Dzeguļsavienojums ir pārāk dziļš (33.3):**

samaziniet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, veicot nelielu precīzo piereregulēšanu.

**◦ Dzeguļsavienojums ir pārāk sekls (33.4):**

palieliniet virsfrēzē frēzēšanas dziļumu, veicot nelielu precīzo piereregulēšanu.

**Norādījums.** Lai regulēšanas rokturus varētu pagriezt, jāatskrūvē skrūves (34.1) un pēc regulēšanas atkal jāpieškrūvē. Tādējādi ieregulētais stāvoklis tiek saglabāts turpmākajiem darbiem.

- Atkārtojet šīs darbības, līdz savienojums atbilst precīzi.

### Dzeguļu frēzēšana

Veiciet visu dzeguļu frēzēšanu, tādā pašā veidā kā frēzēšanas izmēģinājumu.

### 7 Lietošanas informācijas datu bāze

Plašāku informāciju par savienojuma izveides sistēmas lietošanas iespējām var izlasīt arī mūsu

**Nurodymas:** Norint pasukti nustatymo ratukus, reikia atsukti varžtus (34.1), atlīkti nustatymā ir varžtus vēl užsukti. Tokiu būdu nustatyta padētis lieka fiksuoata tolesniām darbui.


- Šią procedūrā kartokite tol, kol sujungimas bus tikslus.

### Dygių frezavimas

Visus dygius frezuokite analogiskai bandomajam frezavimui.

### 7 Panaudojimo duomenų bazē

Išsamū sujungimų sistemos prietaikymo galimybī aprašymā tai pat rasite mūsu panaudojimo duomenų bazēje interneto sve-



lietošanas informācijas interneta tainēje "[www.Festool.com](http://www.Festool.com)".  
datu bāzē "[www.Festool.com](http://www.Festool.com)".

## 8 Piederumi

Lietojiet tikai šai mašīnai paredzētos oriģinālos Festool piederumus un Festool patēriņamos materiālus, jo šie sistēmas komponenti ir optimāli pielāgoti viens otram. Izmantojot citu ražotāju piederumus un patēriņamos materiālus, tas var ietekmēt darba rezultātu kvalitāti un ierobežot garantijas nodrošinājumu. Atkarībā no izmantošanas veida tas ar pastiprināt mašīnas nodilumu vai paaugstināt slodzi lietotājam. Tādēļ rūpējieties par sevi, mašīnu un garantijas nodrošinājumu, izmantojot tikai oriģinālos Festool piederumus un Festool patēriņamos materiālus!

Frēzēšanas instrumentu, šablonu un citu piederumu kataloga numurus, lūdzu, sk. T1. tabulā, Festool katalogā vai mūsu interneta mājas lapā "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## 9 Garantija

Mūsu ražotajām iekārtām izmantoto materiālu un ražošanas defektu gadījumā atbilstoši konkrētajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem mēs nodrošinām vismaz 12 mēnešu garantiju. ES valstīs garantijas laiks ilgst 24 mēnešus (sākot no pirkuma čekā vai piegādes pavadzīmē norādītā datuma). Tādu bojājumu novēršana, kas ir saistīta ar dabīgo nolietojumu/nodilumu, pārslodzi, neprofesionālu apiešanos vai lietotāja rīcību vai cita veida lietošanu, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem, kā arī tādu bojājumu novēršana, par kuriem ir bijis ziņāms pirkšanas brīdī, neattiecas uz garantijas saistībām.

## 8 Reikmenys

Naudokite tik prietaisui skirtā originalius „Festool” reikmenis ir „Festool” eksplatacines medžiagas, nes šie sistemos komponentai yra optimaliai vieni su kitais suderinti. Naudojant kitu gamintoju reikmenis ir eksplatacines medžiagas, tikētina, kad dēl to nukentēs darbo rezultātu kokybē ir bus apribota garantija. Prieklausomai nuo naudojimo gali padidēti prietaiso susidēvējimas arba jūsū asmeninēs pastangos. Todēl apsaugokite save pati, savo prietaisą ir garantiją naudodami tik originalius „Festool” reikmenis ir „Festool” eksplatacines medžiagas!

Frezavimo īrankių, šablony ir kitu reikmenų uzsakymo numerius rasite lentelēje T1, jūsų Festool kataloge arba mūsų interneto svetainēje "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## 9 Garantija

Mūsų gaminiams (medžiagų arba gamybbos defektu poziūriu) susteikiama garantija pagal šalyse galiojančias išstatymines normas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. ES šalyse susteikiama 24 mėnesių garantija (tai turi būti nurodyta sąskaitoje arba lydraštyje). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos konkretiai galima susieti su natūralia amortizacija/nusidėvējimu, perkrova, nekvafikuotu naudojimu ar vartotojo padarytais pažeidimais, o taip pat su kitokiu naudojimu, prieštaraujančiu aprašytam eksplatacijos instrukcijoje, bei tiems defektams, kurie buvo žinomi pirkimo metu.

Tāpat tā neattiecas arī uz bojā-jumiem, kuru rašanās cēlonis ir neoriģinālo (ne Festool) piede-rumu un patērējamo materiālu (piemēram, slīpēšanas disku) izmantošana.

Pretenzijas tiek atzītas tikai tad, ja iekārta neizjauktā veidā tiek nogādāta atpakaļ piegādātājam vai pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā. Saglabājiet lietošanas instrukciju, drošības norādījumus, rezerves daļu katalogu un pir-kuma apliecinājuma dokumentu. Visos pārējos gadījumos spēkā ir attiecīgā ražotāja garantijas noteikumi.

Garantiniai īspareigojimai ne-taikomi ir gedi-mams, kuriuos galima susieti su ne originaliū Festool reikmenē bei vartojimo medžiagū (pvz., šlifavimo diskū) naudojimu.

Reklamacijos gali būti pripaži-tamos tik tuomet, kai neišardytas produktas grāžinamas tiekējui ar autorizuotoms Festool techninēs prieziūros dirbtuvēms. Gerai saugokite naudojimo instrukciju, saugos nurodymus, atsarginių dalių sarašą ir pirkimo doku-mentus. Visais kitais atvejais taikomas esamu momentu ga-liojančios gamintojo garantinio aptarnavimo salygos.

### Piezīme

Pamatojoties uz nepārtrauktu tehniskās pētniecības un uzla-bošanas darbu, šeit norādītajos tehniskajos parametros ir iespē-jamas izmaiņas.

### Pastaba

Dēl nuolat vykdomū mokslinio tyrimo ir projektavimo darbū ga-mintojas pasilieka teisē keisti čia pateiktus techninius duomenis.

### REACH Festool ražojumiem, to piederumiem un patērējamiem materiāliem

Kopš 2007. gada visā Eiropā ir stājusies spēkā kīmisko vielu regula REACH. Mēs kā "blakus-lietotājs", proti, izstrādājumu ražotājs, apzināmies savu pie-nākumu sniegt informāciju mūsu klientiem. Lai jūs vienmēr būtu lietas kursā, un mēs informētu jūs par iespējamām vielām no kandidātu saraksta, kuras iz-mantojam savos izstrādājumos, esam izveidojuši šādu tīmeklā vietni:[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

### REACH „Festool“ produktams, jū reikmenims ir ekspluatacinēms medžiagoms

REACH yra nuo 2007 m. visoje Europoje galiojantis nutarimas dēl cheminių medžiagų. Mes, kaip „gretutinis vartotojas“, t.y. kaip produkty gamintojas, sā-moningai īspareigojame teikti mūsų klientams informāciju. Tam, kad Jūs visada būtumēte informuoti apie naujienas ir mūsų gaminuose naudojamas galimas medžiagas, mes Jums sukūrēme šj interneto tinklalapj: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Telefon: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

## VS 600



SLO

Originalna navodila za uporabo

Sistem za izdelovanje lesnih vezi VS 600

T1	Vrsta vezi	Debelina materiala od - do (priporočeno)	Širina materiala do 600 mm
Lastovičji rep	SZ 14 (14 mm)	15-20 mm (18 mm)	
	SZ 20 (20 mm)	21-28 mm (24 mm)	
Prstni roglji	FZ 6 (6 mm)	6-10 mm	
	FZ 10 (10 mm)	10-20 mm	
Luknje za moznike	Ø 6 mm	12-14 mm	
	Ø 8 mm	15-22 mm	
DS 32	Ø 10 mm	23-28 mm	
Odprt lastovičji rep	SZO 14 Z	10-14 mm	
	SZO14S(14mm)		
	SZO 20 Z	14-25 mm	
	SZO20S(20mm)		

T2			OF 900, OF 1000, OF 1010	OF 1400	
SZ 14	HSS	490991	490770	492181	
	HM	490992	(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)	
SZ 20	HSS	490995	490771	492182	
	HM	490996	(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)	
FZ 6	HSS	490944	490772	492179	
	HM	490978	(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)	
FZ 10	HSS	490946	484176	492180	
	HM	490980	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)	
DS 32	Ø 3 mm	491065			
	Ø 5 mm	491066			
	Ø 6 mm	490067	484176	492180	
	Ø 8 mm	491068	(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)	
	Ø 10mm	491069			
SZO14Z	HM	490978	490772	492179	
			(Ø 8,5 mm)	(Ø 8,5 mm)	
SZO14S	HM	491164	490770	492181	
			(Ø 17 mm)	(Ø 17 mm)	
SZO20Z	HM	490980	484176	492180	
			(Ø 13,8 mm)	(Ø 13,8 mm)	
SZO20S	HM	491165	490771	492182	
			(Ø 24 mm)	(Ø 24 mm)	

## 1 Tehnični podatki

Kataloške številke rezkarjev, svedrov, kopirnih prstanov in centrirnih trnov najdete v preglednici T2. Za navedene rezkarje oz. svedre priporočamo uporabo maksimalnega števila vrtljajev vašega namiznega rezkalnika.

## 2 Namenska uporaba

Sistem za izdelovanje lesnih vezi VS 600 je skupaj z ustreznimi šablonami, kopirnimi prstani in rezkalnim orodjem ter s Festoolovim namiznim rezkalnikom serije OF 900, OF 1000, OF 1010 ali OF 1400 namenjen za rezkanje vezi na lastovičji rep, prstnih rogljev, lukanj za moznike in odprtih lastovičjih repov v lesu in lesnih materialih.


Za nezgode ali škodo, ki bi nastale kot posledica nenamenske uporabe, odgovarja uporabnik.

## 3 Varnostna opozorila

- Pri delu s sistemom za izdelovanje lesnih vezi VS 600 upoštevajte tudi varnostna navodila vašega ročnega namiznega rezkalnika.
- Uporablajte le v preglednici T2 navedeno rezkalno orodje, kopirne prstane in centrirne trne.
- Uporablajte samo originalni pribor in rezervne dele Festool.
- Pred rezkanjem se prepričajte, da so obdelovanci varno vpeti ter da so vse napenjalne ročice in vrtljivi gumbi sistema za izdelovanje vezi zaprti.

## 4 Zgradba

Sistem za izdelovanje vezi VS 600 je sestavljen iz naslednjih komponent (slika 1):



- 1.1. Osnovno ogrodje
- 1.2. Držalo za šablonе
- 1.3. Vrtljivi gumb za vpenjanje šablon
- 1.4. Vrtljivi segment za držalo
- 1.5. Napenjalna ročica za vrtljivi segment
- 1.6. Napenjalna ročica za nastavitev šablonе po višini

464164


- 1.7 Pritisna palica za vodoravno vpenjanje obdelovancev
- 1.8 Pritisna palica za navpično vpenjanje obdelovancev

## 5 Priprava

### 5.1 Postavitev osnovnega ogrodja

Osnovno ogrodje mora biti pritrjeno na trdno podlago tako, da ne drsi:

- Osnovno ogrodje postavite tako, da prednji rob izstopa za pribl. 5 mm.
- Osnovno ogrodje na obeh straneh pritrdite na podlago z dvema vijakoma (slika 2) ali z dvema primeža (slika 3).




2




3

- Rezkalno mizo počasi pomikajte v smeri centrirnega trna, da se kopirni prstan (5.3) centrira s pomočjo centrirnega trna (5.2).
- Kopirni prstan trdno privijačite z obema priloženima vijakoma (4.3, 5.1).
- Odstranite centrirni trn iz vretena rezkarja.




4



5A

5B



### PREVIDNO

#### Poškodbe rezkarja in šablone za rezkanje

- Če je nameščena po višini nastavljiva opora (5.4), jo snemite z namiznega rezkalnika.

## 6 Uporaba

S sistemom za izdelovanje lesnih vezi VS 600 in posameznimi šablonami lahko izdelujete naslednje vrste lesnih vezi:

- na lastovičji rep
- na prstne roglje



(glej poglavje 6.1)  
(glej poglavje 6.2)

- luknje za moznike (glej poglavje 6.3)
- na odprt lastovičji rep (glej poglavje 6.4)

## 6.1 Vezi na lastovičji rep

### a) Vstavljanje šablone

- Z napenjalno ročico (6.2) fiksirajte oba vrtljiva segmenta (6.1) v srednjem (navpičnem) položaju.



- Sprostite obe napenjalni ročici (7.1, 7.3) za nastavitev šablone po višini in pritisnite držalo (7.2) šablone do konca navzdol.
- Odvijte vrtljiva gumba (7.4, 7.7) za vpenjanje šablone in vstavite šablono (7.5).

**Pozor:** Obe nastavitveni kolesci (7.6) morata kazati navzdol.

- Pritegnite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.
- Šablono poravnajte tako, da spodnja dela (8.1) obeh nastavitvenih kolesc nalegata na osnovno ogrodje sistema za izdelovanje lesnih vezi in šablono trdno vpnite z obema vrtljivima gumboma (7.4, 7.7).



- Oba prislona zavrtite v položaj "SZ 14" oz. "SZ 20" (9.3).

Prislona naravnajte tako, da nalegata puščici (9.1) na notranjo, ravno stran (9.2) izreza v šabloni.

Zategnite prislona z vrtljivima gumboma (9.4).


- Sprostite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini in pomaknite šablono navzgor.
- Položite obdelovanec pod oba konca šablone.

Šablono pritisnite navzdol tako, da nlega ploško na obdelovanec in zategnite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.



### b) Vpenjanje obdelovancev

Vedno morate istočasno vpeti ova obdelovanca, ki ju nameravate spojiti.



### **Pri tem upoštevajte naslednje (glej sliko 10):**

- Obdelovanca vpnite tako, da čelni strani, iz katerih bo ustvarjen spoj, ležita druga na drugi.
- Obdelovanca morata bočno nalegati na prislon.
- Konca obdelovancev morata biti zgoraj poravnana.
- Strani, ki so v vpetem stanju zunaj (a1 - a4), tvorijo pri dokončani zvezi notranje strani.
- Pri okvirju (telo) morata obdelovanca za vogale vrste "A" nalegati na levi prislon in za vogale vrste "B" na desni prislon.  
Obdelovanca "1" in "3" morata biti vedno vpeta zgoraj, obdelovanca "2" in "4" pa spredaj v sistemu za izdelovanje lesnih vezi.



### **c) Priprava na namiznem rezkalniku (glej 5.3)**

**Pozor:** pred zamenjavo rezkarja vedno izvlecite vtič iz vtičnice!

- Rezkar vpnite (glej preglednico T2) v vpenjalne klešče namiznega rezkalnika.
- Nastavite ničelno točko (globina rezkanja = 0 mm) na vašem namiznem rezkalniku, tako da stroj namestite na šablono in ga pritisnete navzdol toliko, da se rezkalno orodje dotakne površine vpetega obdelovanca.
- Na vašem namiznem rezkalniku nastavite naslednjo globino rezkanja (**pozor:** te mere veljajo samo za rezkarje, navedene v preglednici T2): SZ 14: 12 mm, SZ 20: 15 mm.
- Pri rezkanju rogljev uporabite pokrov za odsesavanje stranskega prislona namiznega rezkalnika ali pokrov za odsesavanje AH-OF (pribor). Priklopite pokrov za odsesavanje na ustrezno napravo za odsesavanje prahu razreda "M" (npr. sesalnik Festool CLEANTEX CTM).

**Nasvet:** Nastavite oddaljenost pokrova za odsesavanje od navpičnega obdelovanca tako, da še zmeraj ostane dovolj prostora za rezkanje rogljev.

### **d) Obdelava**


#### **Narezovanje**

Da bi pri navpično vpetem obdelovancu preprečili trganje, morate narezati njegovo površino:

- Na držalo šablone položite letev (11.1), katere širina je debelina obdelovanca + 33 mm. Ta letev služi kot vodilo za namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik postavite desno od obdelovanca na šablono, tako da vodilna površina (11.2) rezkalne mize namiznega rezkalnika nalega na letev.
- Stroj pritisnite navzdol do nastavljeni globine rezkanja in fiksirajte globino rezkanja na namiznem rezkalniku.
- Vklopite namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik vodite od desne proti levi vzdolž letve in tako enakomerno narežite obdelovanec.

#### **Poskusno rezkanje rogljev**

**Najprej opravite poskusno rezkanje in preverite, ali so vse nastavite pravilne.**




- Namizni rezkalnik postavite na konec šablone, tako da rob (12.1) vodilnega prstana nalega na šablono.
- Stroj pritisnite navzdol do nastavljeni globine rezkanja in fiksirajte globino rezkanja na namiznem rezkalniku.
- Vklopite namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik vodite enakomerno vzdolž šablone (slika 13).



**Pozor:** rob vodilnega prstana mora neprekinitno nalegati na šablono. Namizni rezkalnik vedno držite za oba ročaja vzporedno s šablono in ne obračajte stroja med rezkanjem. Globine rezkanja med rezkanjem ni dovoljeno spremi-njati.

- Preverite, ali so posamezni roglji pravilno izrezkani – po potrebi jih ponovno izrezkajte.
- Sprostite obdelovanca in ju sestavite.

**Če zveza rogljev ni popolnoma natančna, je treba opraviti naslednje korekture:**



#### ° Vez je pretesna (14.1):

Nekoliko zmanjšajte globino rezkanja namiznega rezkalnika s fino nastavitevijo (pribl. za -0,5 mm)

#### ° Vez je preohlapna (14.2):


Nekoliko povečajte globino rezkanja namiznega rezkalnika s fino nastavitevijo (pribl. za +0,5 mm)

#### ° Vez z roglji je pregloboka (14.3):

Nastavitevni kolesci zavrtite za napačno mero v smeri plus (premik za eno črtico na skali ustreza +0,1 mm globine roglja), nato šablon ponovno nastavite in naravnajte, kot je opisano v poglavju 6.1 a).

#### ° Vez z roglji ni dovolj globoka (14.4):

Nastavitevni kolesci zavrtite za napačno mero v smeri plus (premik za eno črtico na skali ustreza +0,1 mm globine roglja), nato šablon ponovno nastavite in naravnajte, kot je opisano v poglavju 6.1 a).



**Nasvet:** Da bi lahko nastavili kolesci, morate odviti vijaka (15.1) in ju po končani nastavitevji ponovno priviti. Tako bo nastavljeni položaj ohranjen tudi za poznejše delo.

**Postopek ponavljajte, dokler ni vez popolnoma ustrezena.**


### Rezkanje rogljev

Enako kot pri poskusnem rezkanju izrezkajte tudi ostale roglje.

### 6.2 Prstni roglji

#### a) Vstavitev šablone in pritrditev zaščite pred trganjem

- Z napenjalno ročico fiksirajte oba vrtljiva segmenta v srednjem (navpičnem) položaju (glej sliko 6).
- Sprostite obe napenjalni ročici za nastavitev šablon po višini in pritisnite držalo šablonе do konca navzdol.



- Odvijte vrtljiva gumba (16.1) za vpenjanje šablonе in vstavite šablonу.

**Pozor:** Prepognjena zadnja stran (16.2) šablonе mora biti obrnjena navzgor.

- Šablono potisnite nazaj do prislona in jo trdno privijte z obema vrtljivima gumboma (16.1).
- Oba prislona zavrtite v položaj "FZ 6" oz. "FZ 10" (16.5). Prislona naravnajte tako, da nalegata puščici (16.8) na notranjo, ravno stran (16.7) izreza v šabloni. Zategnite prislona z vrtljivima gumboma (16.6).
- Šablono pomaknite navzgor in pod njo položite desko iz mehkega lesa (16.4) za zaščito pred trganjem.

**Nasvet:** Zaščita pred trganjem preprečuje trganje obdelovanca na zadnji strani med rezkanjem.

**Pozor:** Da se sistem za izdelovanje lesnih vezi ne bi poškodoval med rezkanjem in da zaščita pred trganjem opravi svojo funkcijo, mora biti zaščita vsaj za 5 mm debelejša in vsaj toliko široka kot obdelovanec.


- Šablono pritisnite toliko navzdol, da plosko nalega na zaščito pred trganjem in fiksirajte obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.
- Zaščito pred trganjem nastavite tako, da bo poravnana s prednjim robom osnovnega ogrodja in jo trdno fiksirajte z zgornjo pritisno palico.
- Privijte zaščito pred trganjem na šablono s kratkimi lesnimi vijaki (16.3).

#### b) Vpenjanje obdelovancev

Oba obdelovanca, ki ju nameravate spojiti, morate istočasno vpeti s prednjo pritisno palico in ju obdelati istočasno.

#### Pri tem upoštevajte naslednje (glej sliko 17):

- Obdelovanca vpnite tako, da čelni strani, iz katereh bo ustvarjen spoj, ležita druga na drugi.
- Obdelovanca nalegata bočno na prislon, zamknjena za širino enega roglja.
- Obdelovanca je treba od spodaj potisniti ob šablono.
- Pri okvirju (telo) morata obdelovanca za vogale vrste "A" nalegati na levi prislon in za vogale vrste "B" na desni prislon. Obdelovanca "1" in "3" morata nalegati zadaj na zaščito pred trganjem, obdelovanca "2" in "4" pa spredaj na pritisno palico.



#### c) Priprave na namiznem rezkalniku (glej 5.3)

**Pozor:** Pred zamenjavo orodja vedno izvlecite vtič iz vtičnice!

- Rezkar vpnite (glej preglednico T1) v vpenjalne klešče namiznega rezkalnika.
- Nastavite ničelno točko (globina rezkanja = 0 mm) na vašem namiznem rezkalniku, tako da stroj namestite na šablono in pritisnete toliko navzdol, da se rezkar dotakne površine vpetega obdelovanca.
- Na vašem namiznem rezkalniku nastavite globino rezkanja glede na debelino obdelovanca.


**Pozor:** Globina rezkanja ne sme biti večja od premera rezkarja. Zato je treba rezkati v več delovnih korakih.

- Pri rezkanju rogljev uporabite pokrov za odsesanje stranskega prislona namiznega rezkalnika ali pokrov za odsesanje AH-OF (pribor). Priklopite pokrov za odsesanje na ustrezeno napravo za odsavanje prahu razreda "M" (npr. sesalnik Festool CLEANTEX CTM).


**Nasvet:** Nastavite oddaljenost pokrova za odsavanje od navpičnega obdelovanca tako, da še zmeraj ostane dovolj prostora za rezkanje rogljev.

#### d) Obdelava

- Namizni rezkalnik postavite na konec šablone, tako da rob (18.1) vodilnega prstana nalega na šablono.



- Stroj pritisnite navzdol do nastavljenih globin rezkanja in fiksirajte globino rezkanja na namiznem rezkalniku.
- Vklopite namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik vodite enakomerno vzdolž šablone (slika 19).





**Pozor:** rob vodilnega prstana mora neprekinitno nalegati na šabloni. Namizni rezkalnik vedno držite za oba ročaja vzporedno s šablono in ne obračajte stroja med rezkanjem. Globine rezkanja med rezkanjem ni dovoljeno spremnijati.

- Pred izpenjanjem obdelovancev preverite globino rogljev. Če le-ta ne ustreza, zmanjšajte oz. povečajte globino rezkanja na vašem namiznem rezkalniku toliko, kolikor je potrebno.

### 6.3 Luknje za moznike

#### a) Vstavljanje šablone


- Z napenjalno ročico fiksirajte obe vrtljiva segmenta v srednjem (navpičnem) položaju (glej sliko 6).
- Sprostite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini in pritisnite držalo šablone do konca navzdol.



- Odvijte vrtljiva gumba (20.1) in vstavite šabloni. **Pozor:** Obe nastavitevni kolesci (20.5) morata kazati navzdol.
- Pritegnite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.
- Šabloni poravnajte tako, da spodnja dela obeh nastavitev kolesc nalegata na osnovno ogrodje sistema za izdelovanje lesnih vezi (glej sliko 8) in šabloni trdno vpnite z obema vrtljivima gumboma (20.1).
- Oba prislona zavrtite v položaj, prikazan na sliki 20. Prislona naravnajte tako, da nalega puščici (20.2) na notranjo, ravno stran (20.3) izreza v šabloni. Zategnite prislona z vrtljivima gumboma (20.4).
- Sprostite obe napenjalni ročici (21.1) za nastavitev šablone po višini in pomaknite šabloni navzgor.
- Sprostite napenjalno ročico (21.2) in zavrtite vrtljiva segmenta za držalo šablone v zadnji položaj (slika 21). Ponovno pritegnite napenjalno ročico.
- Položite obdelovanec pod oba konca šablone. Šabloni pritisnite navzdol tako, da nalega plosko na obdelovanec in zategnite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.

#### b) Vpenjanje obdelovancev

Vedno morate istočasno vpeti oba obdelovanca, ki ju nameravate spojiti.



### Pri tem upoštevajte naslednje (slika 22):

- Obdelovanca vpnite tako, da čelni strani, iz katerih bo ustvarjen spoj, ležita druga na drugi.
- Obdelovanca morata bočno nalegati na prislon.
- Konca obdelovancev morata biti zgoraj poravnana.
- Strani, ki so v vpetem stanju zunaj (a1 - a4), tvorijo pri dokončani zvezi notranje strani.
- Pri okvirju (telo) morata obdelovanca za vogale vrste "A" nalegati na levi prislon in za vogale vrste "B" na desni prislon. Obdelovanca "1" in "3" morata biti vedno vpeta zgoraj, obdelovanca "2" in "4" pa spredaj v sistemu za izdelovanje lesnih vezi.

### c) Priprave na namiznem rezkalniku (glej 5.3)


**Pozor: pred zamenjavo rezkarja vedno izvlecite vtič iz vtičnice!**

- Rezkar vpnite (glej preglednico 1) v vpenjalne klešče namiznega rezkalnika.
- Nastavite ničelno točko (globina rezkanja = 0 mm) na vašem namiznem rezkalniku, tako da stroj namestite na šablono in pritisnete toliko navzdol, da se rezkar dotakne površine vpetega obdelovanca.
- Globino rezkanja nastavite tako:  
Globina lukenj pri vodoravnem obdelovancu mora znašati 2/3 debeline obdelovanca. Globino lukenj pri navpičnem obdelovancu je treba izbrati tako, da je globina obeh lukenj skupaj za pribl. 2 mm večja od dolžine moznika (glej sliko 24).
- Priklopite namizni rezkalnik na ustrezeno napravo za odsesavanje prahu razreda "M" (npr. sesalnik Festool CLEANTEX CTM).

### d) Obdelava

Najprej je treba izrezkati luknje v vodoravnem obdelovancu (23.1). Za to mora biti vrtljivi segment v zadnjem položaju (glej sliko 21).

Nato je treba vrtljivi segment zavrteti v prednji položaj, da lahko izrezkate luknje v navpičnem obdelovancu (23.2).



**Nasvet:** Za vrtenje vrtljivih segmentov je treba sprostiti samo napenjalno ročico (21.2), ne pa tudi napenjalne ročice (21.1) za nastavitev šablone po višini.

- Namizni rezkalnik postavite na šabloni, tako da rob vodilnega prstana vprijema z izvrtinami v šabloni.
- Vklopite namizni rezkalnik in stroj pritisnite navzdol do nastavljenе globine rezkanja. Eno za drugo izrezkajte posamezne luknje.
- Izpnite obdelovance in jih sestavite. Če mognična zveza ni popolnoma natančna, je treba opraviti naslednje korekture:


#### ° Navpični obdelovanec je pomaknjen nazaj (24.1):

Nastaviteveni kolesci (23.3) zavrtite za napačno mero v smeri minus, (ena črtica na skali ustreza premiku -0,1 mm), nato šabloni ponovno naravnajte, kot je opisano v poglavju 6.3 a).

#### ° Navpični obdelovanec moli čez rob (24.2):

Nastaviteveni kolesci (23.3) zavrtite za napačno mero v smeri plus, (ena črtica na skali ustreza premiku +0,1 mm), nato šabloni ponovno naravnajte, kot je opisano v poglavju 6.3 a).

**Nasvet:** Da bi lahko nastavili kolesci, morate odviti vijaka (23.4) in ju po končani nastavitev ponovno priviti. Tako bo nastavljeni položaj ohranjen tudi za poznejše delo.




## 6.4 Odprt lastovičji rep

Pri odprtih lastovičjih repih je treba najprej izrezati rep s šablono SZO 14 S oz. SZO 20 S in nato roglje s šablono SZO 14 Z oz. SZO 20 Z.

### 6.4.1 Repi

#### a) Vstavitev šablone (SZO 14 S oz. SZO 20 S) in pritrdiritev zaščite pred trganjem

- Z napenjalno ročico fiksirajte obe vrtljiva segmenta v srednjem (navpičnem) položaju (glej sliko 6).
- Sprostite obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini in pritisnite držalo šablone do konca navzdol.



- Odvijte vrtljiva gumba (25.2) za vpenjanje šablone in vstavite šablono.

**Pozor:** Prepognjena zadnja stran (25.1) šablone mora biti obrnjena navzgor.

- Šablono potisnite nazaj do prislona in jo trdno privijte z obema vrtljivima gumboma (25.2).
- Oba prislona zavrtite v položaj „SZ 14“ oz. „SZ 20“ (25.4). Prislona naravnajte tako, da nalegata puščici (25.7) na notranjo, ravno stran (25.6) izreza v šabloni. Zategnite prislona z vrtljivima gumboma (25.3).
- Šablono pomaknite navzgor in pod njo položite desko iz mehkega lesa (25.5) za zaščito pred trganjem.

**Nasvet:** Zaščita pred trganjem preprečuje trganje obdelovanca na zadnji strani med rezkanjem.

**Pozor:** Da se sistem za izdelovanje lesnih vezi ne bi poškodoval med rezkanjem in da zaščita pred trganjem opravi svojo funkcijo, mora biti zaščita za pribl. 5 mm debelejša in vsaj toliko široka kot obdelovanec.


- Šablono pritisnite toliko navzdol, da plosko nalega na zaščito pred trganjem in fiksirajte obe napenjalni ročici za nastavitev šablone po višini.
- Zaščito pred trganjem nastavite tako, da bo poravnana s prednjim robom osnovnega ogrodja in jo trdno fiksirajte z zgornjo pritisno palico.

#### b) Vpenjanje obdelovanca

Vpnite obdelovanec, ki ga je treba opremiti z repom.

Pri tem upoštevajte naslednje (glej sliko 26):

- Obdelovanec mora bočno nalegati na prislon.
- Obdelovanec je treba od spodaj potisniti ob šablono in ga zgoraj poravnati z zaščito pred trganjem.
- Pri SZO 14 S vpnite tudi priloženi plastični kotnik (26.1).



#### c) Priprave na namiznem rezkalniku

(po vgradnji kopirnega prstana, glej pogl. 5.3)

**Pozor: pred zamenjavo orodja vedno izvlecite vtič iz vtičnice!**


- Rezkar vpnite (glej T2) v vpenjalne klešče namiznega rezkalnika.
- Nastavite ničelno točko (globina rezkanja = 0 mm) na vašem namiznem rezkalniku, tako da stroj namestite na šablono in pritisnete toliko navzdol, da se rezkar dotakne površine vpetega obdelovanca.
- Na vašem namiznem rezkalniku nastavite globino rezkanja glede na debelino obdelovanca.
- Pri rezkanju uporabite pokrov za odsesavanje stranskega prislona namiznega rezkalnika ali pokrov za odsesavanje AH-OF (pribor).

Priklopite pokrov za odsesavanje na ustrezno napravo za odsesavanje prahu razreda "M" (npr. sesalnik Festool CLEANTEX CTM).

**Nasvet:** Nastavite oddaljenost pokrova za odsesavanje od navpičnega obdelovanca tako, da še zmeraj ostane dovolj prostora za rezkanje rogljev.

#### d) Obdelava

- Namizni rezkalnik postavite na konec šablone, tako da rob (27.1) vodilnega prstana nalega na šablonico.



- Stroj pritisnite navzdol do nastavljenih globin rezkanja in fiksirajte globino rezkanja na namiznem rezkalniku.
- Vklopite namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik enakomerno vodite vzdolž šablone (slika 28).




**Pozor:** rob vodilnega prstana mora neprekinitno nalegati na šablonico. Namizni rezkalnik vedno držite za oba ročaja vzporedno s šablonico in ne obračajte stroja med rezkanjem. Globine rezkanja med rezkanjem ni dovoljeno spremenjati.

Na ta način izrezkajte vse repe v obdelovancih.

#### 6.4.2 Roglji

##### a) Vstavitev šablone (SZO 14 Z oz. SZO 20 Z) in pritrdirtev zaščite pred trganjem

Pri vstavljanju šablone in pritrjevanju zaščite pred trganjem postopajte enako kot pri 6.4.1 a), vendar z naslednjo razlikoemembo:



- Obe nastavitevi kolesci (29.2) morata kazati navzdol.
- Šablonico poravnajte tako, da spodnja dela (29.3) obeh nastavitev kolesce nalegata na osnovno ogrodje sistema za izdelovanje lesnih vezi in šablonico trdno vpnite v tem položaju z obema vrtljivima gumboma (29.1).

#### b) Vpenjanje obdelovanca

Vpnite obdelovanec, ki ga je treba opremiti z rogljem.

Pri tem je treba upoštevati naslednje (glej sliko 30):



- Obdelovanec mora bočno nalegati na prislon.
- Obdelovanec je treba od spodaj potisniti ob šablonico in ga zgoraj poravnati z zaščito pred trganjem.

#### c) Priprave na namiznem rezkalniku

(po vgradnji kopirnega prstana, glej pogl. 5.3)

**Pozor: pred zamenjavo orodja vedno izvlecite vtič iz vtičnice!**


- Pri rezkanju lastovičjih repov zamenjajte rezkar z rezkarjem za utore (glej T2) in na vašem namiznem rezkalniku nastavite globino rezkanja, ki je enaka debelini obdelovanca.

## d) Obdelava

### Poskusno rezkanje rogljev


Najprej opravite poskusno rezkanje in preverite, ali so vse nastavite pravilne.

- Namizni rezkalnik postavite na konec šablone, tako da rob (31.1) vodilnega prstana nalega na šablonu.



- Stroj pritisnite navzdol do nastavljenih globin rezkanja in fiksirajte globino rezkanja na namiznem rezkalniku.
- Vklopite namizni rezkalnik.
- Namizni rezkalnik enakomerno vodite vzdolž šablone (slika 32).

**Pozor:** rob vodilnega prstana mora neprekinitljivo nalegati na šablonu. Namizni rezkalnik vedno držite za oba ročaja vzporedno s šablono in ne obračajte stroja med rezkanjem. Globine rezkanja med rezkanjem ni dovoljeno spremnijati.



- Sprostite obdelovanec in ga sestavite skupaj z obdelovcem z repom.

Če zveza ni popolnoma natančna, je treba opraviti naslednje korekture:

#### ◦ Vez je pretesna (33.1):

Zavrtite nastavitveni kolesci v smeri plus.

#### ◦ Vez je preohlapna (33.2):



Zavrtite nastavitveni kolesci v smeri minus.

#### ◦ Vez je pregloboka (33.3):


Nekoliko zmanjšajte globino rezkanja namiznega rezkalnika s fino nastavivijo.

#### ◦ Vez ni dovolj globoka (33.4):


Nekoliko povečajte globino rezkanja namiznega rezkalnika s fino nastavivijo.



33



**Nasvet:** Da bi lahko nastavili kolesci, morate odviti vijaka (34.1) in ju po končani nastavivji ponovno priviti. Tako bo nastavljeni položaj ohranjen tudi za poznejše delo.



- Postopek ponavljajte, dokler ni vez popolnoma ustrezna.

## Rezkanje rogljev

Enako kot pri poskusnem rezkanju izrezkajte tudi ostale roglje.

## 7 Banka podatkov o aplikacijah

Podrobni opis možnosti uporabe sistema za izdelovanje lesnih vezi najdete v naši internetni banki podatkov aplikacij na naslovu "[www.festool.com](http://www.festool.com)".

## 8 Pribor

Uporabljajte le originalni pribor in potrošni material Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so te sistemski komponente medsebojno optimalno usklajene. Zaradi uporabe pribora in potrošnega materiala drugih ponudnikov se lahko zmanjša kvaliteta rezultatov dela in omeji pravica do uveljavljanja garancijskih zahtevkov. V odvisnosti od uporabe se lahko zviša stopnja obrabe stroja ali vaša osebna obremenitev. Zato zaščitite sebe, vaš

stroj in garancijo z izključno uporabo originalnega pribora in potrošnega materiala Festool! Kataloške številke za rezkalno orodje, šablone in ostali pribor najdete v preglednici T1, v vašem katalogu Festool ali na naši spletni strani [www.festool.com](http://www.festool.com).

## **9 Garancija**

Za naše naprave dajemo garancijo na napake v materialu in v izdelavi v skladu z zakonskimi dolčili posameznih držav in to v trajanju najmanj 12 mesecev. Garancijska doba znotraj držav EU je 24 mesecev (dokazilo je račun ali dobavnica). Škoda, ki nastane zaradi običajne obrabe, preobremenitve, nestrokovne uporabe, po krivdi uporabnika ali zaradi načina uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo; ali ki je bila znana ob nakupu, je izključena iz garancije. Prav tako je izključena škoda, ki nastane zaradi uporabe neoriginalnega pribora in potrošnega materiala (npr. brusni krožnik). Garancijski zahtevki se priznajo samo pod pogojem, da je naprava vrnjena dobavitelju ali poblaščeni servisni delavnici v nerazstavljenem

stanju. Navodila za uporabo, varnostna opozorila, seznam rezervnih delov in račun skrbno shranite. V ostalem veljajo vsakokratni garancijski pogoji proizvajalca.

## **Opomba**

Zaradi stalnih raziskav in razvoja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih podatkov, navedenih v teh navodilih.

## **REACH za izdelke Festool, njihov pribor in potrošni material:**

REACH je od leta 2007 po vsej Evropi veljavna uredba o kemikalijah. Mi, kot „uporabnik v nadaljevanju“, torej, kot izdelovalec proizvodov, se zavedamo obveznosti informiranja naših uporabnikov. Da bi jih lahko vedno seznanjali z najnovejšim stanjem in o možnih snoveh seznama kandidatov v naših izdelkih, smo ustvarili naslednjo spletno stran: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)